

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

ПЕРЕЖИМКИ КРУГЛЫЕ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.

Round nicking tools.

Design and dimensions

ГОСТ
11423-75*Взамен
ГОСТ 11423-65

ОКП 39 6910


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен

с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры круглых пережимок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;
Пост. № 2105 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

Размеры в мм

Обозначение круглой перезимки	Применя- емость	D	L	L ₁	t	Масса, кг, не более	Поз. 1 Перезимка круг- лая Кол. 1		Поз. 2 Ручка по ГОСТ 11434—75 Кол. 1
							Обозначения		
1252-0001		10	800	—	—	0,49	1252-0001/001		—
1252-0002		16				1,10	1252-0002/001		
1252-0003			100	870	30	0,87	1252-0003/001		1088-0120
1252-0004		20	200	950	50	1,12	1252-0004/001		
1252-0005			100	870	30	1,45	1252-0005/001		1088-0122
1252-0006		32	200	950	50	2,00	1252-0006/001		
1252-0007			100	1190	30	2,34	1252-0007/001		1088-0129
1252-0008		40	200	1270	50	2,35	1252-0008/001		
1252-0009			100	970	30	2,44	1252-0009/001		
1252-0010		50	200	1050	50	5,00	1252-0010/001		1088-0130
1252-0011			160	1030	30	5,20	1252-0011/001		
1252-0012		60	250	1100		7,40	1252-0012/001		
1252-0013			200	1050	50	8,80	1252-0013/001		1088-0131
1252-0014		75				12,37	1252-0014/001		
1252-0015			310	1230	80	22,00	1252-0015/001		1088-0134
1252-0016		100	400	1320		28,10	1252-0016/001		

Примечание. Перезимки размером D=10 мм и 16 мм изготавливаются из целого прутка.

Пример условного обозначения круглой перезимки размерами D=20 мм и L=100 мм: Перезимка круглая 1252-0003 ГОСТ 11423—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

3. Твердость — HRC₃ 36,5 ... 41,5.

4. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Маркировать: условное обозначение круглой перезимки без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.