

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

КЛЕЩИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.

Auxiliary pliers.

Design and dimensions

ГОСТ

II395-75*

Взамен

ГОСТ 11395-65

ОКП 39 6910

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен


с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КЛЕЩЕЙ

1.1. Конструкция и размеры вспомогательных клещей должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



Черт. 1

ьное

Перепечатка воспрещена

сентябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;
Пост. № 2099 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

Размеры в мм

Обозначение клемм	Применение-мость	H	H ₁	B	L	Масса, кг, не более	Poz. 1. Клеммница Кол. 2	Poz. 2. Заклепка по ГОСТ 10299-80 Кол. 2
							Обозначения	
1200-2001		6	25	4	630	1,22	1200-2001/001	12×36
1200-2002				5		1,30	1200-2002/001	12×38
1200-2003		10		6		1,60	1200-2003/001	12×40
1200-2004				7	750	2,37	1200-2004/001	12×42
1200-2005		16	32			2,52	1200-2005/001	
1200-2006				8	800	2,94	1200-2006/001	
1200-2007		20				2,98	1200-2007/001	
1200-2008				36	10	850	1200-2008/001	16×50
				36	40	3,52		

Пример условного обозначения вспомогательных клемм размером $H=6$ мм:

Клеши 1200-2001 ГОСТ 11395-75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Материал заклепки — сталь марки 15 по ГОСТ 1050—74.


1.3 Технические условия — по ГОСТ 11435—75.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

14. Маркировать: условное обозначение клемшей без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КЛЕЩЕВИНЫ (поз. 1)

2.1. Конструкция и размеры клещевины должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.



Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение клещевины	<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>d</i> (пред. откл. по Г12)	<i>B</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>b₂</i>	<i>b₃</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>h₂</i>	<i>D</i>
1200-2001/001	30	30		4	8	14	16	8	6	3		12,5
1200-2002/001	40	32	13	5				9			5	
1200-2003/001	50	36		6			18	10		8		
1200-2004/001	60	40		7		15	20	11			8	
1200-2005/001	70	45		8	10						10	
1200-2006/001	80	50	17				22	12	10	12,5		
1200-2007/001	90	55				10	12	16		16,0	18	
1200-2008/001	100	60								18,0	20	850

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение клещевины	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>l₂</i>	<i>A</i>	<i>r</i>	<i>r₁</i>	Масса, кг. не более
1200-2001/001	80	17	60	30,0	28	12,5	0,59
1200-2002/001				36,0	32		0,63
1200-2003/001	90			43,0	40		0,78
1200-2004/001	110	18		50,0	45		1,16
1200-2005/001			70	57,5	50	16,0	1,21
1200-2006/001	125	20		65,0	55		1,42
1200-2007/001	140	23		72,5	63	18,0	1,44
1200-2008/001	150	26	100	80,0	70	20,0	1,71

Пример условного обозначения клещевины размером *D*=30 мм:

Клещевина 1200-2001/001 ГОСТ 11395—75

2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Допускаемое отклонение отверстия *d* в клещевине по прямой оси ± 1 мм, по поперечной оси $\pm 0,5$ мм.