

Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ

КЛЕЩИ С ПЛОСКИМИ ГУБКАМИ

Конструкция и размеры

Blacksmith's hand and hammer tools.

Flat nose pliers.

Design and dimensions

ГОСТ

11385-75*

Взамен

ГОСТ 11385-65

ОКП 39 6910

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен


с 01.01.77

Проверен в 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КЛЕЩЕЙ С ПЛОСКИМИ ГУБКАМИ

1.1. Конструкция и размеры клещей с плоскими губками должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



Черт. 1

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.,
Пост. № 2097 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

Размеры в мм

Таблица 1

Обозначение клещей	Применяемость	H	H ₁	B	L	Масса, кг, не более	Поз. 1	Поз. 2 Заклепка по ГОСТ 10299—80	Кол. 2	Кол. 1
							Клещевина			
1200-0101		3	20	16	340	0,39	1200-0101/001		8×28	
1200-0102		5		32	20	450	0,66	1200-0102/001		10×30
1200-0103		10						1200-0103/001		
1200-0104		20			25	500	0,85	1200-0104/001		10×34
1200-0105		30		36		560	1,04	1200-0105/001		12×36
1200-0106		45			32	600	1,28	1200-0106/001		
1200-0107		60	40			630	1,66	1200-0107/001		12×40
1200-0108		75				670	2,07	1200-0108/001		16×45
1200-0109		90	45	40		710	2,32	1200-0109/001		16×50

Пример условного обозначения клещей с плоскими губками размером $H=3$ мм:


Клещи 1200-0101 ГОСТ 11385—75

(Измененная редакция, Изм. № 1).

- 1.2. Материал заклепки — сталь марки 15 по ГОСТ 1050—74.
- 1.3. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.
- 1.4. Маркировать: условное обозначение клещей без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ КЛЕЩЕВИНЫ (поз. 1)

- 2.1. Конструкция и размеры клещевины должны соответствовать указанным на чертеже 2 и в табл. 2.



Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение клещевины	Применя- емость	h_2	h_3	h	h_1	L	D	d	d_1 (пред. откл. по Г12)	B	b
1200-0101/001		1,5	10,0		8	340	22	8	9	16	5
1200-0102/001		2,5	16,0		3	450				20	
1200-0103/001		5,0			10	450	30		11	20	
1200-0104/001		10,0			4	500	32			25	
1200-0105/001		15,0	18,0			560	38			25	
1200-0106/001		22,5			5	600	40		13	32	
1200-0107/001		30,0	20,0			630				32	
1200-0108/001		37,5			8	670	45	12		40	
1200-0109/001		45	22,0		17	710			17	40	12

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение клещевины	<i>b</i> ₁	<i>I</i>	<i>l</i> ₁	<i>l</i> ₂	<i>r</i>	<i>r</i> ₁	<i>r</i> ₂	Масса, кг, не более
1200-0101/001		40		16			10	0,19
1200-0102/001	12		70	18		50		
1200-0103/001		60		20	3		20	0,32
1200-0104/001				22				0,41
1200-0105/001		70	80	25				0,50
1200-0106/001	14	80		26			28	0,62
1200-0107/001		90		28		60		0,81
1200-0108/001		100		30				0,99
1200-0109/001	16	110					32	1,11

Пример условного обозначения клещевины клемм с плоскими губками размером $H=1,5$ мм:

Клещевина 1200-0101 ГОСТ 11385—75

2.2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Допускаемое смещение отверстия d_1 в клещевине по продольной оси ± 1 мм, по поперечной оси $\pm 0,5$ мм.