

к ГОСТ 4369—52 Пиломатериалы лиственных пород. Припуски на усушку

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 8. Подпункт а. Формула	$S=0,0025A(35-W)=0,0025 \times \\ \times 400(35-12)=27 \text{ мм}$	$S=0,0025A(35-W)=0,0025 \times \\ \times 400(35-12)=23 \text{ мм}$

(«Информ. указатель стандартов» № 10 1956 г.).