

СОГЛАСОВАНО:

Комиссией по пассажирскому хозяйству  
Совета по железнодорожному транспорту  
государств - участников Содружества  
протокол от «1-3» марта 2017 г. № 19

УТВЕРЖДЕНО:

Советом по железнодорожному  
транспорту государств - участников  
Содружества  
протокол от «18-19» мая 2017 г. № 66

**ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 1-2015  
ОБ ИЗМЕНЕНИИ 732-ЦВ-ЦЛ  
Общее руководство по ремонту тормозного оборудования  
вагонов**

ПКБ ЦВ ОАО «РЖД»	Извещение		Обозначение		Код	Лист	Листов
Отдел РАНТД	32 ЦВ 1-2015		732-ЦВ-ЦП		9	2	6
	Дата выпуска		Срок действия		Обозначение См ниже		
Срок изменения.		Срочно					
Причина		Требования заказчика					
Указание о заделе							
Указания о внедрении		С 1 июля 2017 года					
Применяемость							
Разослать		Учтенным абонентам (по разнарядке ЦВ)					
Приложение							
Изм.	Содержание изменения						
<p><u>Пункт 21.2.2</u></p> <p>после слов «- соединительные рукава» добавить: «- манометры контроля давления в тормозных цилиндрах.»</p> <p><u>Пункт 21.3.1</u></p> <p>имеется: «...21.2.5; 21.2.10...» должно быть: «...21.2.7 и 21.2.11...»</p> <p><u>Пункт 21.4.1</u></p> <p>после слов « - выпускной клапан», добавить: «- разобшительный кран; - запасный резервуар, если до срока полного технического освидетельствования (1 раз в 4 года) остаётся менее полутора лет; - манометры контроля давления в тормозных цилиндрах.»</p> <p style="text-align: right;">Копии исправить</p>							
	Составил	Н. контр.	Утвердил	Пред. заказ.			
Должность	Конструктор 1-ой категории	Конструктор 1-ой категории	Начальник отдела				
Фамилия	Вакурова А.В.	Гольшшева Е.В.	Станилевич В.В.				
Подпись							
Дата							
Изменение внес			Контрольную копию испр.				

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 1-2015	732-ЦВ-ЦП	Лист
		3

ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
------	----------------------

Пункт 21.4.1

после слов «- противоюзные осевые датчики», добавить:

- «- трехходовой кран;
- вентиль электропневматический 120;
- клапан обратный 176.

С вагонов, оборудованных колодочными тормозами, дополнительно демонтируется следующее оборудование:

- регулятор тормозной рычажной передачи;
- тормозная рычажная передача.»

Пункт 21.4.3, абзац 2

после слов «...воздухопровода...»

добавить: «одноэтажного вагона...»

Пункт 21.4.4, абзац 1

после слов «...за воздушными резервуарами железнодорожного подвижного состава»

добавить: «применяемыми железнодорожными администрациями в соответствии с национальным законодательством.»

Пункт 21.4.4 абзацы 1, 2

Имеется: «... в разделе 29...»

Должно быть: «... в разделе 25...»

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 1-2015		732-ЦВ-ЦП	Лист
			4
ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ		
	<p style="text-align: center;"><u>Пункт 21.4.4</u></p> <p>добавить абзац следующего содержания: «Демонтированные с вагона резервуары, до конца срока полного технического освидетельствования (1 раз в 4 года) которых остается менее полутора лет, необходимо подвергнуть полному техническому освидетельствованию в соответствии с разделом 25 настоящего руководства.»</p> <p style="text-align: center;"><u>Пункт 21.4.22</u></p> <p>добавить абзац 3:</p> <p>«Концевые краны 4314 и 4314Б испытывать на герметичность без их разборки, если гарантийный межремонтный период до следующего планового вида ремонта не превышает 6 лет с даты изготовления, указанного на кране.»</p> <p style="text-align: center;"><u>Пункт 21.5.2</u></p> <p>после слов «- предохранительные (поддерживающие) устройства», добавить: «- манометры контроля давления в тормозных цилиндрах» после слов «- противоюзные осевые датчики» добавить:</p> <p>«- трехходовой кран; - вентиль электропневматический 120; - клапан обратный 176.»</p> <p style="text-align: center;"><u>Пункт 21.5.4, абзац 2</u></p> <p>после слов «...магистрального воздухопровода...», добавить: «...одноэтажного вагона...»</p> <p style="text-align: center;"><u>Пункт 21.5.4, абзац 3</u></p> <p>имеется: «...постройки ТВЗ...»; должно быть: «...пассажирских...»</p>		

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 1-2015		732-ЦВ-ЦЛ	Лист
			5
ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ		
	<p style="text-align: center;"><u>Пункт 21.5.6</u></p> <p style="text-align: center;">имеется: «...с разделом 32...» должно быть: «...с разделом 28...»</p> <p style="text-align: center;"><u>Пункт 22.19</u> добавить абзац 4</p> <p>«Характеристики тормозных рычажных передач почтовых и багажных вагонов должны соответствовать конструкторской документации (расчет тормоза) на данные типы вагонов.»</p> <p style="text-align: center;"><u>Пункт 23.12</u> абзац 5</p> <p>после слов: «.....длиной 2350 мм» добавить: « и менее.....»</p> <p style="text-align: center;"><u>Пункт 24.3, абзац 2</u></p> <p><del>«и от тройника до реле давления дискового тормоза; от трехпозиционных обратных клапанов до воздухопроводов тележек дискового тормоза; от ответвления к фильтру и от фильтра к тройнику; к манометрам и воздухопроводы на тележках»</del></p> <p style="text-align: center;"><u>Пункт 24.3, абзац 2</u></p> <p>имеется: «...с наружным диаметром 22 мм и с толщиной стенки 3,5 мм.» должно быть: «...с наружным диаметром 34 мм и с толщиной стенки 4 мм. Остальные воздухопроводы должны изготавливаться из новых бесшовных труб по ГОСТ 8734 в соответствии с конструкторской документацией на конкретную модель вагона.»</p>		

ИЗВЕЩЕНИЕ 32 ЦВ 1-2015		732-ЦВ-ЦЛ	Лист
			6
ИЗМ.	СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ		
	<p style="text-align: center;"><u>Пункт 29.1.5</u></p> <p>«Расстояние от торца резинокордовой трубки до места обжима должно быть в пределах от 7 до 14 мм.»</p> <p style="text-align: center;"><u>Пункт 29.1.7 абзац 1</u></p> <p>имеется: «Ремонт соединительного рукава необходимо производить с соблюдением требований пунктов 29.1.3, 29.1.5 и нижеследующих: ...»</p> <p>должно быть: «Ремонт соединительного рукава необходимо производить с соблюдением требованием пунктов 29.1.3 и нижеследующих: ...»</p> <p style="text-align: center;"><u>Пункт 30.1</u></p> <p>Добавить пункт 30.1.5 следующего содержания: «Необходимо проконтролировать износ головки латунной заклёпки (заклёпки диаметром 3 мм на гребне головки соединительного рукава) по высоте – при высоте головки заклёпки 1 мм и менее заклёпку следует заменить новой с высотой головки 1,8 мм.»</p> <p style="text-align: center;"><u>Пункт 36.2.6 абзац 2</u></p> <p>«но пунктам 36.3. и 36.4»</p> <p style="text-align: center;"><u>Пункт 38.5.5 абзац 1</u></p> <p>«в сборе с золотниками»</p> <hr style="width: 20%; margin: 20px auto;"/>		