

**Поправка к ГОСТ 809—2014 Шурупы путевые. Общие технические условия**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.1.3	- лунка на конце стержня для шурупов исполнения 1 глубиной более 10 мм;	- лунка на конце стержня для шурупов без заострения конца глубиной более 10 мм;

(ИУС № 12 2016 г.)