

Г. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

Группа Г13

к ГОСТ 9150—81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль

В каком месте	Напечатано	Должно быть
<p>Пункт 2. Таблица. Графа $\frac{1}{8}H=0,108253175 P$. Для шага $P=0,175$</p>	<p>0,118944</p>	<p>0,018944</p>

(ИУС № 12 1988 г.)