


## 2. Стандарты

### А. Стандарты по станкостроению

**Станки токарно-центровые**  
**Основные размеры**

**ОСТ 7982**  
**НКТП 940**  
*Взамен ОСТ 427*



Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной $D$ (мм) . . . . .	300	350	400	500	600	800	1000
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом $D_1$ (мм) . . . . .	170	190	220	285	350	500	650
Наибольшая длина обрабатываемого изделия $L$ (мм) . .	500	500	750	1000	1500	1500	2000
	750	750	1000	1500	2000	2000	3000
	1000	1000	1500	2000	2500	3000	4000
	—	—	2000	—	3000	4000	5000

**П р и м е ч а н и я:** 1. Станки с наибольшим диаметром обрабатываемого изделия над станиной ( $D$ ), меньшим 300 мм, относятся к прецизионным станкам, на которые настоящий стандарт не распространяется.

2. Высота центров станка над плоской частью станины приблизительно равна  $\frac{D}{2}$ .

3. Величина  $L$  измеряется при установке задней бабки на конце станины в крайнем (без свешивания) положении при выдвинутом до отказа шпинделе и нормальных центрах.

4. Указанные в стандарте длины  $L$  приняты как нормальные. Допускается изготовление станков с длиной  $L$ , выходящей за пределы стандарта в большую и меньшую стороны.

*Внесен Головстанкоинструментом. Утвержден КС НКТП 16/II 1935 г.*

*Срок введения 1/III 1935 г.*