



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: [vniiipo@mail.ru](mailto:vniiipo@mail.ru); <http://www.vniiipo.ru>

20.12.2016 № 7889/11-13-2.3

На № 298-16 от 05.12.2016 г.

Директору ООО "МАДИ"  
Р.Р. Максимовой

e-mail: [madi-secretar@mail.ru](mailto:madi-secretar@mail.ru)

По существу Вашего обращения сообщаем следующее.

В п. 5.4.18 СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" изложены требования устройства междуэтажных поясов в наружных стенах зданий I—III степеней, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости. Эти требования не относятся к дверям балконов и эвакуационным выходам. Ширина проема в свету дверей балконов, как правило, не превышает 0,6 м, эвакуационных выходов – 0,8 м.

Это также относится для зданий с применением "французских окоп" в наружных стенах.

Врио начальника института

Д.М. Гордисенко