

**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ГИГИЕНЫ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ВОЗДУХЕ**

ВЫПУСК VI

**РЕКЛАМБЮРО ММФ
Москва — 1971**

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ГИГИЕНЫ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ВОЗДУХЕ

ВЫПУСК VI

Сборник технических условий
составлен методической комиссией
по промышленно-санитарной химии
при проблемной комиссии
«Научные основы гигиены труда
и профессиональной патологии»

РЕКЛАМБЮРО ММФ
Москва — 1971

Редакционная коллегия:

**М. Д. Бабина, М. С. Быховская, Ф. Д. Криворучко,
Л. С. Чемоданова.**

УТВЕРЖДАЮ.
Заместитель
главного санитарного
врача СССР
Д. Лоранский
7 октября 1967 г.
№ 715—67

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАМА Ф-34 В ВОЗДУХЕ

Настоящие технические условия распространяются на метод определения содержания стама Ф-34 в воздухе промышленных помещений при санитарном контроле, а также в условиях сельскохозяйственных работ.

I. Общая часть

1. Метод основан на гидролизе стама Ф-34 до 3,4-дихлоранилина и определении последнего по реакции азосочетания с ароматическими фенолами.

2. Чувствительность определения — 6 мкг в анализируемом объеме раствора.

3. Вещества, дающие при разложении ароматические амины, мешают определению.

4. Предельно допустимая концентрация стама Ф-34 в воздухе не установлена.

II. Реактивы и аппаратура

5. Применяемые реактивы и растворы.

3,4-дихлоранилин. Стандартный раствор 3,4-дихлоранилина в метиловом спирте с содержанием 200 мкг/мл.

В случае отсутствия 3,4-дихлоранилина его приготавливают из стама. Для этого технический стам очищают перекристаллизацией из водно-спиртового раствора. Растворяют 5 г стама в 50 мл этилового спирта при нагревании, вносят щепотку активированного угля и отфильтровывают горячий раствор. Затем добавляют небольшими порциями 8 мл горячей воды до появления муты. Осадок отфильтровывают и высушивают. Температура плавления полученного стама 89—90° С. Затем проводят гидролиз стама до получения дихлоранилина. Для этого к 1 г

стама добавляют 25 мл серной кислоты (3 : 4 по объему) и нагревают 2 час на кипящей водяной бане. Выпавший осадок отфильтровывают, высушивают и перекристаллизовывают из бензина. Температура плавления полученного 3,4-дихлоранилина — 70—71°С.

Серная кислота, ГОСТ 4204—48, разбавленная 3 : 4 (по объему).

Метиловый спирт, ГОСТ 6995—54.

Этиловый спирт, ГОСТ 5962—51.

Уголь активированный, тонко измельченный.

Бензин авиационный.

Натрий азотистокислый, ГОСТ 4197—48, 1 н. раствор свежеприготовленный (к 10 мл воды прибавляют 0,69 г нитрита натрия).

Альфа-нафтол, ГОСТ 5838—51, 1 %-ный раствор в метиловом спирте.

Натр едкий, ГОСТ 4328—48, 4 %-ный раствор.

Хлороформ, ГОСТ 3160—51.

6. Применяемые посуда и приборы.

Аспиратор или воздуходувка.

Фильтры АФА-ХА-18.

Патрон металлический или плексигласовый (см. рис. 1, 2, 3 и 4).

Баня водяная.

Пробирки колориметрические, плоскодонные, высотой 120 мм и внутренним диаметром 15 мм.

Колбы мерные, ГОСТ 1770—59, емкостью 100 мл.

Цилиндры мерные, ГОСТ 1770—59, емкостью 50 мл.

Пипетки, ГОСТ 1770—59, емкостью 1, 2, 5 и 10 мл с делениями 0,01 и 0,1 мл.

Воронки химические.

Стаканы химические.

Холодильники обратные с пришлифованными колбами, емкостью 100 мл.

III. Отбор пробы воздуха

7. Воздух протягивают со скоростью 3—5 л/мин через фильтры, помещенные в патрон.

IV. Описание определения

8. Фильтр с пробой промывают 50 мл хлороформа, приливая его тремя порциями. Раствор ядохимиката выпаривают небольшими порциями на водяной бане досу-

ха. К остатку приливают 2 мл серной кислоты (3 : 4), присоединяют обратный холодильник и нагревают 2 час на кипящей водяной бане. По окончании гидролиза отбирают из колбы в пробирку 0,2 мл раствора, туда же добавляют 0,3 мл воды и 0,5 мл метанола. Одновременно готовят шкалу стандартов согласно табл. 24.

Т а б л и ц а 24

| Шкала стандартов | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| № стандарта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стандартный раствор, мл | 0 | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Метиловый спирт, мл | 0,5 | 0,47 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 |
| Содержание 3,4-дихлоранилина, мкг | 0 | 6 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

Во все пробирки стандартов прибавляют по 0,3 мл воды и по 0,2 мл серной кислоты. Затем в пробирки шкалы и проб вносят по 0,1 мл свежеприготовленного нитрита натрия, встряхивают и оставляют на 20 мин. После этого добавляют по 4 мл едкого натра и по 4—5 капель раствора альфа-нафтола, снова встряхивают. При наличии стама Ф-34 в пробе возникает розовая окраска, переходящая в зависимости от концентрации в ярко-красную. Через 30—40 мин интенсивность окраски сравнивают с окраской стандартной шкалы. Окраска устойчива в течение нескольких часов.

Концентрацию стама Ф-34 в мг/м³ воздуха (X) вычисляют по формуле:

$$X = \frac{G \cdot V_1}{V \cdot V_0},$$

где G — количество стама Ф-34, найденное в анализируемом объеме пробы, мкг;

V₁ — общий объем пробы, мл;

V — объем пробы, взятый для анализа, мл;

V₀ — объем воздуха (л), взятый для анализа и приведенный к нормальным условиям по формуле (см. приложение 1).

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Приведение объема воздуха к нормальным условиям производят согласно газовым законам Бойля-Мариотта и Гей-Люссака по следующей формуле:

$$V_0 = \frac{V_t \cdot 273 \cdot P}{(273 + t) \cdot 760},$$

где V_t — объем воздуха, отобранный для анализа, л.

P — барометрическое давление, мм рт. ст.

t — температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

Для удобства расчета V_0 следует пользоваться таблицей коэффициентов (см. приложение 2). Для приведения объема воздуха к нормальным условиям надо умножить V_t на соответствующий коэффициент.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУР И ДАВЛЕНИЙ,
НА КОТОРЫЕ НАДО УМНОЖИТЬ
ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕМА ВОЗДУХА
К НОРМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ**

| $t_{\text{газа}},$ °C | Давление (P), мм рт. ст. | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 730 | 732 | 734 | 736 | 738 | 740 | 742 | 744 |
| 5 | 0,9432 | 0,9458 | 0,9484 | 0,9510 | 0,9536 | 0,9561 | 0,9587 | 0,9613 |
| 6 | 0,9398 | 0,9424 | 0,9450 | 0,9476 | 0,9501 | 0,9527 | 0,9553 | 0,9579 |
| 7 | 0,9365 | 0,9390 | 0,9416 | 0,9442 | 0,9467 | 0,9493 | 0,9518 | 0,9544 |
| 8 | 0,9331 | 0,9357 | 0,9383 | 0,9408 | 0,9434 | 0,9459 | 0,9485 | 0,9510 |
| 9 | 0,9298 | 0,9324 | 0,9349 | 0,9375 | 0,9400 | 0,9426 | 0,9451 | 0,9477 |
| 10 | 0,9265 | 0,9291 | 0,9316 | 0,9341 | 0,9367 | 0,9392 | 0,9418 | 0,9443 |
| 11 | 0,9233 | 0,9258 | 0,9283 | 0,9308 | 0,9334 | 0,9359 | 0,9384 | 0,9410 |
| 12 | 0,9200 | 0,9225 | 0,9251 | 0,9276 | 0,9301 | 0,9326 | 0,9351 | 0,9376 |
| 13 | 0,9168 | 0,9193 | 0,9218 | 0,9243 | 0,9269 | 0,9294 | 0,9319 | 0,9344 |
| 14 | 0,9136 | 0,9161 | 0,9186 | 0,9211 | 0,9236 | 0,9261 | 0,9286 | 0,9311 |
| 15 | 0,9104 | 0,9129 | 0,9154 | 0,9179 | 0,9204 | 0,9229 | 0,9254 | 0,9279 |
| 16 | 0,9073 | 0,9097 | 0,9122 | 0,9147 | 0,9172 | 0,9197 | 0,9222 | 0,9247 |
| 17 | 0,9041 | 0,9066 | 0,9092 | 0,9116 | 0,9140 | 0,9165 | 0,9190 | 0,9215 |
| 18 | 0,9010 | 0,9035 | 0,9059 | 0,9084 | 0,9109 | 0,9134 | 0,9158 | 0,9183 |
| 19 | 0,8979 | 0,9004 | 0,9028 | 0,9053 | 0,9078 | 0,9102 | 0,9127 | 0,9151 |
| 20 | 0,8948 | 0,8973 | 0,8997 | 0,9022 | 0,9046 | 0,9071 | 0,9096 | 0,9120 |
| 21 | 0,8918 | 0,8942 | 0,8967 | 0,9091 | 0,9016 | 0,9040 | 0,9065 | 0,9089 |
| 22 | 0,8888 | 0,8912 | 0,8936 | 0,8961 | 0,8985 | 0,9010 | 0,9034 | 0,9058 |
| 23 | 0,8858 | 0,8882 | 0,8906 | 0,8930 | 0,8955 | 0,8979 | 0,9003 | 0,9028 |
| 24 | 0,8828 | 0,8852 | 0,8876 | 0,8900 | 0,8924 | 0,8949 | 0,8973 | 0,8997 |
| 25 | 0,8798 | 0,8822 | 0,8846 | 0,8870 | 0,8894 | 0,8919 | 0,8943 | 0,8967 |
| 26 | 0,8769 | 0,8793 | 0,8817 | 0,8841 | 0,8865 | 0,8889 | 0,8913 | 0,8937 |
| 27 | 0,8739 | 0,8763 | 0,8787 | 0,8811 | 0,8835 | 0,8859 | 0,8883 | 0,8907 |
| 28 | 0,8710 | 0,8734 | 0,8758 | 0,8782 | 0,8806 | 0,8830 | 0,8853 | 0,8877 |
| 29 | 0,8681 | 0,8705 | 0,8729 | 0,8753 | 0,8776 | 0,8800 | 0,8824 | 0,8848 |
| 30 | 0,8653 | 0,8676 | 0,8700 | 0,8724 | 0,8748 | 0,8771 | 0,8795 | 0,8819 |
| 31 | 0,8624 | 0,8648 | 0,8672 | 0,8695 | 0,8719 | 0,8742 | 0,8766 | 0,8790 |
| 32 | 0,8596 | 0,8619 | 0,8643 | 0,8667 | 0,8691 | 0,8714 | 0,8736 | 0,8761 |
| 33 | 0,8568 | 0,8591 | 0,8615 | 0,8638 | 0,8662 | 0,8685 | 0,8709 | 0,8732 |
| 34 | 0,8540 | 0,8563 | 0,8587 | 0,8610 | 0,8634 | 0,8658 | 0,8680 | 0,8704 |
| 35 | 0,8512 | 0,8535 | 0,8559 | 0,8582 | 0,8605 | 0,8629 | 0,8652 | 0,8675 |
| 36 | 0,8484 | 0,8508 | 0,8531 | 0,8554 | 0,8577 | 0,8601 | 0,8624 | 0,8647 |
| 37 | 0,8457 | 0,8480 | 0,8503 | 0,8526 | 0,8549 | 0,8573 | 0,8596 | 0,8619 |
| 38 | 0,8430 | 0,8453 | 0,8476 | 0,8499 | 0,8522 | 0,8545 | 0,8568 | 0,8591 |
| 39 | 0,8403 | 0,8426 | 0,8449 | 0,8472 | 0,8495 | 0,8518 | 0,8541 | 0,8564 |
| 40 | 0,8376 | 0,8399 | 0,8422 | 0,8444 | 0,8467 | 0,8490 | 0,8513 | 0,8536 |

| $t_{\text{газа}},$ °C | Давление (P), мм рт. ст. | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 746 | 748 | 750 | 752 | 754 | 756 | 758 | 760 | 762 |
| 5 | 0,9638 | 0,9665 | 0,9691 | 0,9717 | 0,9742 | 0,9768 | 0,9794 | 0,9820 | 0,9846 |
| 6 | 0,9604 | 0,9630 | 0,9656 | 0,9682 | 0,9707 | 0,9733 | 0,9759 | 0,9785 | 0,9810 |
| 7 | 0,9570 | 0,9596 | 0,9621 | 0,9647 | 0,9673 | 0,9698 | 0,9724 | 0,9750 | 0,9775 |
| 8 | 0,9536 | 0,9561 | 0,9587 | 0,9613 | 0,9638 | 0,9664 | 0,9689 | 0,9715 | 0,9741 |
| 9 | 0,9502 | 0,9528 | 0,9553 | 0,9578 | 0,9604 | 0,9629 | 0,9655 | 0,9680 | 0,9706 |
| 10 | 0,9468 | 0,9494 | 0,9519 | 0,9544 | 0,9570 | 0,9595 | 0,9621 | 0,9646 | 0,9671 |
| 11 | 0,9435 | 0,9460 | 0,9486 | 0,9511 | 0,9536 | 0,9562 | 0,9587 | 0,9612 | 0,9637 |
| 12 | 0,9402 | 0,9427 | 0,9452 | 0,9477 | 0,9503 | 0,9528 | 0,9553 | 0,9578 | 0,9603 |
| 13 | 0,9369 | 0,9394 | 0,9419 | 0,9444 | 0,9469 | 0,9495 | 0,9520 | 0,9545 | 0,9570 |
| 14 | 0,9336 | 0,9363 | 0,9386 | 0,9411 | 0,9436 | 0,9461 | 0,9486 | 0,9511 | 0,9536 |
| 15 | 0,9304 | 0,9329 | 0,9354 | 0,9378 | 0,9404 | 0,9428 | 0,9453 | 0,9478 | 0,9503 |
| 16 | 0,9271 | 0,9296 | 0,9321 | 0,9346 | 0,9371 | 0,9396 | 0,9420 | 0,9445 | 0,9470 |
| 17 | 0,9239 | 0,9264 | 0,9289 | 0,9314 | 0,9339 | 0,9363 | 0,9388 | 0,9413 | 0,9438 |
| 18 | 0,9207 | 0,9232 | 0,9257 | 0,9282 | 0,9306 | 0,9331 | 0,9356 | 0,9380 | 0,9405 |
| 19 | 0,9176 | 0,9200 | 0,9225 | 0,9250 | 0,9275 | 0,9299 | 0,9324 | 0,9348 | 0,9373 |
| 20 | 0,9145 | 0,9169 | 0,9194 | 0,9218 | 0,9243 | 0,9267 | 0,9292 | 0,9316 | 0,9341 |
| 21 | 0,9113 | 0,9138 | 0,9162 | 0,9187 | 0,9211 | 0,9236 | 0,9260 | 0,9285 | 0,9309 |
| 22 | 0,9083 | 0,9107 | 0,9131 | 0,9155 | 0,9180 | 0,9204 | 0,9229 | 0,9253 | 0,9277 |
| 23 | 0,9052 | 0,9076 | 0,9100 | 0,9125 | 0,9149 | 0,9173 | 0,9197 | 0,9222 | 0,9246 |
| 24 | 0,9021 | 0,9045 | 0,9070 | 0,9094 | 0,9118 | 0,9142 | 0,9165 | 0,9191 | 0,9215 |
| 25 | 0,8991 | 0,9015 | 0,9039 | 0,9063 | 0,9087 | 0,9112 | 0,9135 | 0,9160 | 0,9184 |
| 26 | 0,8961 | 0,8985 | 0,9009 | 0,9033 | 0,9057 | 0,9081 | 0,9105 | 0,9120 | 0,9153 |
| 27 | 0,8931 | 0,8955 | 0,8979 | 0,9003 | 0,9027 | 0,9051 | 0,9074 | 0,9099 | 0,9122 |
| 28 | 0,8901 | 0,8925 | 0,8949 | 0,8973 | 0,8997 | 0,9021 | 0,9044 | 0,9068 | 0,9092 |
| 29 | 0,8872 | 0,8895 | 0,8919 | 0,8943 | 0,8967 | 0,8990 | 0,9014 | 0,9038 | 0,9062 |
| 30 | 0,8842 | 0,8866 | 0,8890 | 0,8914 | 0,8937 | 0,8961 | 0,8985 | 0,9008 | 0,9032 |
| 31 | 0,8813 | 0,8837 | 0,8861 | 0,8884 | 0,8908 | 0,8931 | 0,8955 | 0,8979 | 0,9002 |
| 32 | 0,8784 | 0,8808 | 0,8831 | 0,8855 | 0,8878 | 0,8902 | 0,8926 | 0,8949 | 0,8973 |
| 33 | 0,8756 | 0,8779 | 0,8803 | 0,8826 | 0,8850 | 0,8873 | 0,8897 | 0,8920 | 0,8943 |
| 34 | 0,8727 | 0,8750 | 0,8774 | 0,8797 | 0,8821 | 0,8844 | 0,8867 | 0,8891 | 0,8914 |
| 35 | 0,8699 | 0,8722 | 0,8745 | 0,8768 | 0,8792 | 0,8815 | 0,8839 | 0,8862 | 0,8885 |
| 36 | 0,8670 | 0,8694 | 0,8717 | 0,8740 | 0,8763 | 0,8787 | 0,8810 | 0,8833 | 0,8856 |
| 37 | 0,8642 | 0,8665 | 0,8689 | 0,8712 | 0,8735 | 0,8758 | 0,8781 | 0,8804 | 0,8828 |
| 38 | 0,8615 | 0,8638 | 0,8661 | 0,8684 | 0,8707 | 0,8730 | 0,8753 | 0,8776 | 0,8799 |
| 39 | 0,8587 | 0,8610 | 0,8633 | 0,8656 | 0,8679 | 0,8702 | 0,8725 | 0,8748 | 0,8771 |
| 40 | 0,8559 | 0,8582 | 0,8605 | 0,8628 | 0,8651 | 0,8674 | 0,8697 | 0,8720 | 0,8743 |

| $t_{\text{газа}},$ °C | Давление (P), мм рт. ст. | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 764 | 766 | 768 | 770 | 772 | 774 | 776 | 780 |
| 5 | 0,9871 | 0,9897 | 0,9923 | 0,9949 | 0,9975 | 1,0001 | 1,0026 | 1,0051 |
| 6 | 0,9836 | 0,9862 | 0,9888 | 0,9913 | 0,9939 | 0,9965 | 0,9990 | 1,0016 |
| 7 | 0,9801 | 0,9827 | 0,9852 | 0,9878 | 0,9904 | 0,9929 | 0,9955 | 0,9980 |
| 8 | 0,9766 | 0,9792 | 0,9817 | 0,9843 | 0,9868 | 0,9894 | 0,9919 | 0,9945 |
| 9 | 0,9731 | 0,9757 | 0,9782 | 0,9807 | 0,9833 | 0,9859 | 0,9884 | 0,9910 |
| 10 | 0,9697 | 0,9722 | 0,9747 | 0,9773 | 0,9798 | 0,9824 | 0,9849 | 0,9874 |
| 11 | 0,9663 | 0,9688 | 0,9713 | 0,9739 | 0,9764 | 0,9789 | 0,9814 | 0,9839 |
| 12 | 0,9629 | 0,9654 | 0,9679 | 0,9704 | 0,9730 | 0,9754 | 0,9780 | 0,9805 |
| 13 | 0,9595 | 0,9620 | 0,9645 | 0,9670 | 0,9695 | 0,9720 | 0,9745 | 0,9771 |
| 14 | 0,9561 | 0,9586 | 0,9612 | 0,9637 | 0,9661 | 0,9686 | 0,9711 | 0,9736 |
| 15 | 0,9528 | 0,9553 | 0,9578 | 0,9603 | 0,9628 | 0,9653 | 0,9678 | 0,9703 |
| 16 | 0,9495 | 0,9520 | 0,9545 | 0,9570 | 0,9595 | 0,9619 | 0,9644 | 0,9669 |
| 17 | 0,9462 | 0,9487 | 0,9512 | 0,9537 | 0,9561 | 0,9586 | 0,9611 | 0,9636 |
| 18 | 0,9430 | 0,9454 | 0,9479 | 0,9504 | 0,9528 | 0,9553 | 0,9578 | 0,9602 |
| 19 | 0,9397 | 0,9422 | 0,9447 | 0,9471 | 0,9496 | 0,9520 | 0,9545 | 0,9569 |
| 20 | 0,9365 | 0,9390 | 0,9414 | 0,9439 | 0,9463 | 0,9488 | 0,9512 | 0,9537 |
| 21 | 0,9333 | 0,9359 | 0,9382 | 0,9407 | 0,9431 | 0,9455 | 0,9480 | 0,9504 |
| 22 | 0,9302 | 0,9326 | 0,9350 | 0,9375 | 0,9399 | 0,9423 | 0,9448 | 0,9472 |
| 23 | 0,9270 | 0,9294 | 0,9319 | 0,9343 | 0,9367 | 0,9391 | 0,9416 | 0,9440 |
| 24 | 0,9239 | 0,9263 | 0,9287 | 0,9311 | 0,9336 | 0,9360 | 0,9384 | 0,9408 |
| 25 | 0,9208 | 0,9232 | 0,9256 | 0,9280 | 0,9304 | 0,9328 | 0,9352 | 0,9377 |
| 26 | 0,9177 | 0,9201 | 0,9225 | 0,9249 | 0,9273 | 0,9297 | 0,9321 | 0,9345 |
| 27 | 0,9146 | 0,9170 | 0,9194 | 0,9218 | 0,9242 | 0,9266 | 0,9290 | 0,9314 |
| 28 | 0,9116 | 0,9140 | 0,9164 | 0,9187 | 0,9211 | 0,9235 | 0,9259 | 0,9283 |
| 29 | 0,9086 | 0,9109 | 0,9133 | 0,9157 | 0,9181 | 0,9205 | 0,9228 | 0,9252 |
| 30 | 0,9056 | 0,9079 | 0,9109 | 0,9127 | 0,9151 | 0,9174 | 0,9198 | 0,9222 |
| 31 | 0,9026 | 0,9050 | 0,9073 | 0,9097 | 0,9121 | 0,9144 | 0,9168 | 0,9191 |
| 32 | 0,8996 | 0,9020 | 0,9043 | 0,9067 | 0,9091 | 0,9114 | 0,9138 | 0,9161 |
| 33 | 0,8967 | 0,8990 | 0,9014 | 0,9037 | 0,9061 | 0,9084 | 0,9108 | 0,9131 |
| 34 | 0,8938 | 0,8961 | 0,8984 | 0,9008 | 0,9031 | 0,9055 | 0,9078 | 0,9101 |
| 35 | 0,8908 | 0,8932 | 0,8955 | 0,8978 | 0,9002 | 0,9025 | 0,9048 | 0,9072 |
| 36 | 0,8880 | 0,8903 | 0,8926 | 0,8949 | 0,8972 | 0,8996 | 0,9019 | 0,9042 |
| 37 | 0,8851 | 0,8874 | 0,8897 | 0,8920 | 0,8943 | 0,8967 | 0,8990 | 0,9013 |
| 38 | 0,8822 | 0,8845 | 0,8869 | 0,8892 | 0,8915 | 0,8938 | 0,8961 | 0,8984 |
| 39 | 0,8794 | 0,8817 | 0,8840 | 0,8863 | 0,8886 | 0,8909 | 0,8932 | 0,8955 |
| 40 | 0,8766 | 0,8789 | 0,8812 | 0,8835 | 0,8857 | 0,8881 | 0,8903 | 0,8926 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|---|-----------|
| Технические условия на метод определения бериллия в воздухе | 3 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 5 |
| IV. Описание определения | — |
| Технические условия на метод определения паров и аэрозоля су- лемы в воздухе | 9 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 10 |
| IV. Описание определения | 11 |
| Технические условия на метод определения кротонового альде- гида в воздухе | 12 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 13 |
| IV. Описание определения | — |
| Технические условия на метод определения акролеина в воздухе | 15 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 16 |
| IV. Описание определения | — |
| Технические условия на метод определения мезидина в воздухе | 18 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 19 |
| IV. Описание определения | — |
| Технические условия на метод определения первичных алифати- ческих аминов (метиламин, этиламин, пропиламин, бутиламин, гексиламин, моноэтаноламин) | 21 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 22 |
| IV. Описание определения | 23 |
| Технические условия на метод определения п-аминоанизола в воздухе | 24 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 25 |
| IV. Описание определения | — |

| | |
|--|----|
| Технические условия на метод определения ксилола в воздухе | 27 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 29 |
| IV. Описание определения | — |
| Технические условия на метод определения дитоллилметана или дикумилметана в воздухе | 31 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 32 |
| IV. Описание определения | 33 |
| Технические условия на метод определения бромформа в воздухе | 35 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 36 |
| IV. Описание определения | 37 |
| Технические условия на метод определения нитроформа в воздухе | 38 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 39 |
| IV. Описание определения | — |
| Технические условия на метод определения этилового эфира в воздухе | 41 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 42 |
| IV. Описание определения | — |
| Технические условия на метод определения этилмеркаптана в воздухе | 44 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 45 |
| IV. Описание определения | — |
| Технические условия на метод определения эфирсульфоната в воздухе | 47 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 49 |
| IV. Описание определения | — |
| Технические условия на метод определения метилнафталинов в присутствии нафталина в воздухе | 51 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 52 |
| IV. Описание определения | — |
| Технические условия на метод определения диметилового эфира терефталевой кислоты | 54 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 55 |
| IV. Описание определения | — |

| | Стр. |
|--|------|
| Технические условия на метод определения пентахлорацетона и гексахлорацетона в воздухе | 57 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 58 |
| IV. Описание определения | 59 |
| Технические условия на метод определения циклопентадиена в воздухе | 60 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 62 |
| IV. Описание определения | — |
| Технические условия на метод определения октафтордихлорциклогексена в воздухе | 64 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 65 |
| IV. Описание определения | — |
| Технические условия на метод определения тиофена в воздухе | 67 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 69 |
| IV. Описание определения | — |
| Технические условия на метод определения динитрила адипиновой кислоты в воздухе | 70 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 72 |
| IV. Описание определения | — |
| Технические условия на метод определения карбина, тиодана, атразина и хлоразина в воздухе | 74 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 78 |
| IV. Описание определения | — |
| А. Титриметрический метод определения | 80 |
| Б. Колориметрический метод определения | — |
| Технические условия на метод определения стама Ф-34 в воздухе | 82 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 83 |
| IV. Описание определения | — |
| Технические условия на метод определения ртутьорганических ядохимикатов: агронала, гранозана, меркурана, меркургексана, НИУИФ-1, радосана, этилмеркурхлорида и этилмеркурфосфата в воздухе | 85 |
| I. Общая часть | — |
| II. Реактивы и аппаратура | — |
| III. Отбор пробы воздуха | 87 |
| IV. Описание определения | — |
| Приложения | 89 |

**Технические условия
на методы определения
вредных веществ в воздухе**

Редактор *И. И. Кириллов*

Технический редактор *Т. С. Ковалева*

Корректор *Т. И. Яновская*

Л-120485. Сдано в производство
13/1-1971 г. Подписано к печати
5/IV-1971 г. Формат 84×108¹/₃₂.
3,0 печ. л., 1,5 бум. л., 4,92 усл. печ. л.
Тираж 5000 экз. Изд. № 1654-В.
Цена Заказ тип. № 571.

Типография «Моряк», г. Одесса,
ул. Ленина, 26.