

Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»)  
ул. Ферганская, д. 25, Москва, 109507  
тел.: (495) 647-41-89, факс: (495) 647-46-03,  
rosenergoatom.ru, e-mail: info@rosenergoatom.ru  
ОКПО 08844275 ОГРН 5087746119951

ИНН 771632827 КПП 772101001  
28.07.2016 № УДК/В-0938  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Об инструкции И №23 СД-80

Генеральному директору  
ЗАО «СиСофт Девелопмент»

Крылову А.Б.

Уважаемый Александр Борисович!

По поручению Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» на Ваш исх. №16 от 18.07.2016 сообщаю следующее.

Документ «Инструкция по дефектоскопии гибов трубопроводов из перлитной стали И №23 СД-80\* (актуализирована в 2012 г.)» является доработанной по заданию АО «Концерн Росэнергоатом» версией инструкции И №23 СД-80. Доработка инструкции выполнена специалистами головной материаловедческой организацией отрасли - АО НПО «ЦНИИТМАШ», являющейся одним из разработчиков инструкции И №23 СД-80. В рамках выполненной доработки область распространения инструкции И №23 СД-80\* была откорректирована и в настоящий момент указана в пункте 1.2 указанного документа.

Инструкция И №23 СД-80\* в установленном порядке прошла приемочные испытания, утверждена в АО «Концерн Росэнергоатом» и одобрена Управлением по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок Ростехнадзора к применению на АЭС.

Вопросы, связанные с проведением неразрушающего контроля на предприятиях тепловой энергетики, находятся вне зоны ответственности специалистов АО «Концерн Росэнергоатом».

Заместитель директора  
Департамента инженерной поддержки –  
начальник отдела материаловедения

В.Н. Ловчев

В.М. Григорьев,  
+7 (495) 710-69-24