

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
РАСХОДОМЕТРИИ»
(ФГУП ВНИИР)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора
ФГУП ВНИИР



В.А. Фафурин

2009 г.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Государственная система обеспечения единства измерений

РАСХОД И КОЛИЧЕСТВО ПРИРОДНОГО ГАЗА

Методика выполнения измерений

при определении герметичности импульсных линий

(пневмосистем каналов измерения перепада давления и давления)

по ГОСТ 8.586.(1-5)-2005 измерительных комплексов

с сужающими устройствами

МИ 3212-2009

Казань 2009 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗРАБОТАНА	Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийским научно- исследовательским институтом расходомерии» (ФГУП ВНИИР)
ИСПОЛНИТЕЛИ	Федоров А.В., Санников М.С., Ганиев Р.И.
УТВЕРЖДЕНА	ФГУП ВНИИР <u>«13» 04 2009</u>
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА	ФГУП ВНИИМС <u>«24» 07 2009</u>

Настоящая инструкция не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и (или) распространена без разрешения ФГУП ВНИИР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
2.	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	4
3.	СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
4.	СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	9
5.	МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ	11
6.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОГРЕШНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ КОНТРОЛЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ	12
7.	УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИПИСАННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ	12
8.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	14
9.	ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦ ПРОВОДЯЩИХ ПРОВЕРКУ И КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ	14
10.	УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ	14
11.	ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ И КОНТРОЛЮ ГЕРМЕТИЧНОСТИ	16
12.	ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ	17
13.	КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ	19
14.	ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ	21
	ПРИЛОЖЕНИЕ А. (справочное) Принципиальные схемы ПС Δp и ПС p	22
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б. (обязательное) Установление приписанных характеристик и требований к ним при контроле герметичности	24
	ПРИЛОЖЕНИЕ В. (рекомендуемое) Форма протокола по определению протоков газа в уравнительном кране	28
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г. (рекомендуемое) Форма протокола проверки герметичности ПС Δp	29
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д. (рекомендуемое) Форма протокола проверки герметичности ПС p	30
	ПРИЛОЖЕНИЕ Е. (Рекомендуемое) Форма протокола контроля герметичности ПС Δp	31
	ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. (Рекомендуемое) Форма протокола контроля герметичности ПС p	32

ИНСТРУКЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ	МИ _____
РАСХОД И КОЛИЧЕСТВО ПРИРОДНОГО ГАЗА	
Методика выполнения измерений при определении герметичности импульсных линий (пневмосистем канала измерения перепада давления и давления) по ГОСТ 8.586.1-5.2005 измерительных комплексов с сужающими устройствами	

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая инструкция устанавливает методику выполнения измерений при определении герметичности пневмосистем каналов измерения перепада давления и абсолютного давления измерительных комплексов природного газа, использующих стандартное сужающее устройство.

Методика выполнения измерений (далее МВИ) является нормативным документом предприятия, дополняющим соответствующие положения ГОСТ 8.586.5, ПР51-00159093-025 и разработана в соответствии с ГОСТ Р 8.563, МИ 2377, МИ 2439 и МИ 2440.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей МВИ использованы следующие нормативные документы:

ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы физических величин.

ГОСТ Р 8.563-96 ГСИ. Методики выполнения измерений.

ГОСТ 8.586.1—2005 (ИСО 5167-1:2003) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования

ГОСТ 8.586.2—2005 (ИСО 5167-2:2003) Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования

ГОСТ 8.586.5—2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений

ГОСТ 2939—63 Газы. Условия для определения объема

РМГ 29-99 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения.

ПР 51.00159093-025-2001 Измерение количества природного газа методом переменного перепада давления с применением в качестве сужающих устройств диафрагм. Организация и порядок проведения метрологического контроля и надзора.

ПР 50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений

МИ 2439-97 Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принципы регламентации, определения и контроля.

МИ 2440 –97 Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем измерительных комплексов.

МИ 2377-98 Разработка и аттестация методик выполнения измерений.

ПР СК 51-001 Правила по метрологии ОАО «Газпром». Порядок проведения метрологического надзора в организациях ОАО «Газпром».

ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления.

СНиП 3.03.07-85 Системы автоматизации.

СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы.

3. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 Сокращения.

ВБ - вентильный блок;

ИК – измерительный комплекс;

ИТ – измерительный трубопровод;

КИ_{др} – канал измерения перепада давления;

КИ_р – канал измерения абсолютного давления;

КУД – камера усреднения давления;

ПП_{др} – первичный преобразователь перепада давления;

ПП_р – первичный преобразователь абсолютного давления;

ППЭ_{др} – эталонный ПП_{др};

ППЭр – эталонный ППр;

ПС_{др} – пневмосистема перепада давления;

ПСр – пневмосистема абсолютного давления;

РС – резервная система отборов давлений p^+ и p^- ;

СУ – стандартное сужающее устройство (диафрагма).

3.2 Обозначение параметров.

3.2.1 Основные условные обозначения параметров приведены в таблице 1.

Таблица 1. Условные обозначения параметров

Условное обозначение	Наименование параметра	Единицы физических величин
p	Абсолютное давление измеряемого газа	МПа
p^+	“Плюсовое” абсолютное давления перед СУ($p^+=p$)	МПа
p^-	“Минусовое” абсолютное давление за СУ	МПа
Δp	Разность (перепад) давлений на СУ	кПа
$U'_{\Delta p}$	Неопределенность (погрешность) результатов измерения Δp	%
U'_p	Неопределенность (погрешность) результатов измерения p	%
$U'_{кидр}$	Дополнительная составляющая неопределенности результатов измерения канала измерения Δp .	%
$U'_{кир}$	Дополнительная составляющая неопределенности результатов измерения канала измерения p .	%

Условные обозначения, не указанные в таблице 1, указаны непосредственно в тексте.

Допускается при измерениях расхода и количества среды применять наравне с единицами, указанными в таблице 1, другие единицы по ГОСТ 8.417, а также десятичные кратные и дольные единицы.

3.2.2 Индексы обозначений параметров.

Индексы, соответствующие обозначениям параметров, относят к величинам характеризующие эти параметры.

Следующие индексы относят к обозначениям:

$i = 1 \dots n$ – номер точки измерения (регистрации) Δp или p ;

n – число точек измерения;

v – верхнего предела измерений параметра;

n – нижнего предела измерений параметра;

ε – эталонного значения измеряемого параметра;

$\max$ – максимального значения диапазона измеряемого или контролируемого параметра;

$\min$ – минимального значения диапазона измеряемого или контролируемого параметра;

3.3 Термины и определения.

В дополнении к терминам и определениям, используемым в ГОСТ 8.586 в настоящей МВИ введены дополнительные термины и определения.

3.3.1 Канал измерения (КИ) параметра – совокупность, определяемым образом связанных между собой первичного преобразователя параметра и входящих в КИ элементов, компонентов (систем элементов) выполняющих законченную функцию от восприятия измеряемого сигнала одной физической величины параметра до получения результата измерения её значения за счет непрерывного прохождения сигнала от входа до выхода КИ (РГМ 29 – 99, МИ 2441).

Настоящая инструкция распространяется на следующие каналы измерения параметров:

- КИ_{др}, состоящий из пневмосистемы ПС_{др}, соединяющей точки отбора давлений p^+ и p^- на СУ с полостями трех ПП1,2,3_{др}, канала измерения Δp вычислителя и кабеля связи между ПП_{др} и вычислителем. ПС_{др} состоит из следующих элементов: штуцеров отбора давления, разъединительных кранов, вентильного блока, соединенных между собой участками соединительных (импульсных) линий.

- КИ_р, состоящий из пневмоканала ПС_р, соединяющего точку отбора давления p^+ с полостью ПП_р, канала измерения давления вычислителя и кабеля связи между ПП_р и вычислителем. ПС_р состоит из штуцера отбора давления p^+ , либо отвода от линии передачи p^+ давления ПС_{др}, разъединительного крана и участков соединительных (импульсных) линий.

3.3.2 Измерительными сигналами для КИ_{др} и КИ_р служат импульсы давлений p^+ и p^- . В качестве связующего компонента передающего сигналы p^+ и p^- служит рабочая среда – природный газ.

3.3.3 Герметичность пневмосистем ПС_{др} и ПС_р – одна из характеристик функции преобразования измерительного сигнала от входа до выхода ПС_{др} и ПС_р.

В настоящей МВИ принято три степени герметичности ПС_{др} и ПС_р:

- герметична;
- условно герметична;

- негерметична.

В настоящей инструкции предусмотрено две стадии определения степени герметичности ПС_{Др}, р (п.5).

Первая предполагает проверку герметичности при статическом состоянии среды в пневмосистеме. В этом случае ПС_{Др} и ПСр отключены разъединительными кранами от отборов давлений p^+ и p^- на КУД.

Вторая предполагает осуществление контроля результатов проверки герметичности ПС_{Др} и ПСр в условиях эксплуатации. В этом случае ПС_{Др} и ПСр соединены с отборами давлений p^+ и p^- , а к резервным отборам p^+ и p^- присоединен эталонный ППЭДр или ППЭр. Результаты контроля (определения степени герметичности) основываются на определении дополнительной составляющей неопределенности измерения Δp и p (см. далее п.п. 3.3.4).

По результатам контроля степень «условно герметична» присвоенная при проверке герметичности может перейти в степень «герметична». Этот факт обусловлен тем, что, в условиях эксплуатации расход возможных микро-утечек газа будет компенсироваться перетоком газа из камер усреднения давления в пневмосистему.

3.3.4 Дополнительная составляющая неопределенности результата измерения параметра (п.п. 10.3.4, 10.3.5 ГОСТ 8.586.5) – составляющая неопределенности результатов измерения параметра, обусловленная влиянием возмущающих факторов на отдельные элементы или системы КИ параметра.

Данная метрологическая характеристика (МХ) в соответствии с п.п. 2.1.7 МИ 2439 относится к характеристикам, отражающим взаимодействие КИ с объектом измерений и входит в перечень МХ определяемых экспериментально (п.п. 1.3.6, 8.1.7 МИ 2439).

В настоящей МВИ в качестве возмущающего фактора выступает негерметичность (утечка газа) ПС_{Др} и ПСр, влияние которого учитывается дополнительными составляющими неопределенности результатов измерений перепада давления $U'_{кидр}$ и абсолютного давления $U'_{кир}$.

3.3.5 Определение дополнительной составляющей неопределенности – эксперимент, результатом которого является точечная и (или) интервальная оценка ее истинного значения (п 1.1. примечание 1 МИ2440).

3.3.6 Дополнительную составляющую погрешности $U'_{кидр}$ и $U'_{кир}$ определяют экспериментально при проведении контроля герметичности ПС_{Др} и ПСр.

4. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

При определении герметичности пневмосистем ПСдр и ПСр применяются следующие средства измерения и вспомогательные устройства.

4.1 На ИК.

4.1.1 В качестве средств измерения Δp применяют:

- измерительные преобразователи разности давлений, предел допускаемой основной погрешности измерений не хуже $\pm 0,5 \%$ от диапазона, далее – ПП1 Δp ;

4.1.2 В качестве средства измерения p применяют:

- измерительный преобразователь абсолютного давления, предел допускаемой основной относительной погрешности измерений не хуже $\pm 1,0 \%$, далее – ПП p .

4.1.3 В качестве вторичного прибора применяют вычислитель с пределом основной приведенной погрешности измерения каналов измерения перепада давления и абсолютного давления не хуже $\pm 0,1\%$.

4.3 Эталонные средства измерений при контроле герметичности.

4.3.1 В качестве эталонного средства измерения перепада давления применяют:

- измерительный преобразователь разности давлений с цифровым указателем, предел допускаемой основной относительной погрешности измерения не хуже $\pm(0,075-0,15)\%$, далее - ППЭдр.

ППЭдр должен быть снабжен одновентильным блоком.

4.3.2 В качестве эталонного средства измерения абсолютного давления применяют:

- измерительный преобразователь абсолютного давления с цифровым указателем, предел допускаемой основной относительной погрешности не хуже $\pm 0,15\%$, далее - ППЭр.

4.4 Средства обнаружения утечек газа.

4.4.1. Для обнаружения дефектов ПСдр и ПСр, приводящих к утечкам газа, применяют и (или):

- мыльную эмульсию или специальную жидкость;
- цифровой гелевый течеискатель модели РНО СЧЕСК 5000Ех, с чувствительностью до 1ppb, диапазон утечек от 0,0001 до 0,00001 мл/с.

4.4.2. Допускается применять другие, аналогичные по назначению, средства обнаружения утечек газа.

4.5. Допускается применять другие, аналогичные по назначению СИ, не уступающих по характеристикам, указанных в настоящей МВИ.

4.6 Вспомогательное оборудование.

4.6.1 Резервная система (РС) отбора давлений p^+ и p^- предназначена для подсоединения ППЭдр и ППЭр при проведении контроля герметичности ПСдр и ПСр.

РС предполагает использование двух одинаковых тройников (ТР), содержащих в своем составе разъединительный кран. ТР устанавливается в линии передачи p^+ и p^- после разъединительных кранов КУД (p^+ , p^-).

При контроле герметичности к разъединительным кранам КР(p^+) и КР(p^-) тройников присоединяются ППЭдр или ППЭр (Приложение А)

5. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

5.1 *Метод определения герметичности ПСдр и ПСр измерительных комплексов природного газа* заключается в проведении регулярной проверки герметичности ПСдр и ПСр каждого ИК и контроля результатов проверки герметичности.

5.2 *Проверка герметичности ПСдр и ПСр* заключается:

5.2.1 Обнаружении дефектов ПСдр и ПСр, приводящих к утечкам газа, с занесением их местонахождения в планкарту соответствующей ПС.

5.2.2 Устранения дефектов ПСдр и ПСр в соответствии с планкартой.

5.2.3 Проверка отсутствия (наличия) перетоков газа через уравнильный кран вентильного блока.

При наличии перетоков применяют соответствующие меры для их устранения.

5.2.4 Регистрации показаний ППдр или ППр при статическом состоянии ПСдр и ПСр.

5.2.5 Сравнении результатов относительных отклонений измеренных значений др или р в течении проверки с установленными нормами.

5.2.6 Если результаты сравнения показывают, что ПСдр или ПСр условно герметична, то проводят контроль проверки герметичности (далее- контроль герметичности), см. п. 7, п. 12.

5.3 *Контроль герметичности ПСдр и ПСр* заключается в:

5.3.1 Экспериментальном определении дополнительных погрешностей $U'_{кидр}$ или $U'_{кир}$ путем сличения результатов измерения др или р с помощью эталонных ППЭдр и ППЭр и контролируемого ППдр и ППр. При контроле ПСдр и ПСр находятся в состоянии эксплуатации

5.3.2 Сличении полученных значений приписанной характеристики герметичности с установленными нормами (п. 7, п. 13, приложение Б).

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОГРЕШНОСТЯМ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ КОНТРОЛЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

Пределы основной приведенной погрешности эталонных средств измерений перепада давления и абсолютного давления применяемых для определения значений дополнительных неопределенностей (погрешностей) $U'_{кидр}$ и $U'_{кир}$ при контроле герметичности, не превышает $\pm 0,15\%$.

7. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИПИСАННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ

В соответствии п.п. 3.5; 5.2 ГОСТ 8.563 и п.п. 4.3.1; 4.3.2 МИ 2377 для настоящей МВИ необходимо установить характеристики определения герметичности при проверке и контроле герметичности, а также определить требование к приписанным характеристикам, поскольку в ГОСТ 8.586 и ПР 51 – 00159003 – 025 подобные характеристики не указаны.

7.1. Проверка герметичности пневмосистем.

7.1.1 В соответствии с методом проведения проверки герметичности и входящей в нее проверки перетоков в усредняющем кране вентильного блока, установим, что в качестве приписанных характеристик определения герметичности пневмосистем, приняты относительные отклонения δ результатов измерения Δp и p в течении времени проверки.

7.1.2 Значения δ рассчитывают по формулам:

$$\delta_{\Delta p_i} = \frac{\Delta p_i - \Delta p_{i-1}}{\Delta p_{i-1}} \cdot 100, \quad (7.1)$$

$$\delta_{\Delta p} = \frac{\Delta p_1 - \Delta p_n}{\Delta p_1} \cdot 100, \quad (7.2)$$

$$\delta_{p_i} = \frac{p_i - p_{i-1}}{p_{i-1}} \cdot 100, \quad (7.3)$$

$$\delta_p = \frac{p_1 - p_n}{p_1} \cdot 100, \quad (7.4)$$

где: $\delta_{\Delta p_i}$ и δ_{p_i} -текущие значения относительных отклонений перепада давления и давления за время измерения;

$\delta_{\Delta p}$ и δ_p – полное относительное отклонение перепада давления и давления за время измерения.

7.1.3 Требования к относительному отклонению $\delta_{\Delta p}$ при определении перетока газа через усредняющий клапан

Установлено значение $\delta_{\Delta p_{\max}} = \pm 0,1\%$.

Если значение $|\delta_{\Delta p}| \leq 0,1\%$, то уравнительный клапан принимают герметичным.

Если значение $|\delta_{\Delta p}| > 0,1\%$, то уравнительный клапан принимают негерметичным.

7.1.4 Требования к относительным отклонениям $|\delta_{\Delta p}|$ и $|\delta_p|$ при проверке герметичности ПСДр и ПСр приведены в таблице 2.

Таблица 2. Граничные условия при проверке герметичности

№ п/п	ПСДр	ПСр	Степень герметичности
1	$\delta_{\Delta p} \leq 0,3\%$	$\delta_p \leq 0,3\%$	<i>герметична</i>
2	$0,3\% < \delta_{\Delta p} \leq 0,5\%$	$0,3\% < \delta_p \leq 0,5\%$	<i>условно герметична</i>
3	$0,5\% < \delta_{\Delta p}$	$0,5\% < \delta_p$	<i>негерметична</i>

7.2 Контроль герметичности пневмосистем.

Приписанные характеристики и требования к ним при контроле герметичности приведены в приложении Б.

8.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При выполнении измерений соблюдают требования безопасности установленные в следующих документах:

ПБ–08-624-2003 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

ВРД 39-1.10-049-2001 Правила технической и безопасной эксплуатации конденсатопродуктопроводов;

ВРД 39-1.14-021-2001 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасности в Открытом акционерном обществе "Газпром"

ПБ 03-576-03 Правила безопасности Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Приказом от 13.01.03 № 6 Минэнерго России

ПОТ Р М-016-2001 Правила по охране труда Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

9.ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ЛИЦ ПРОВОДЯЩИХ ПРОВЕРКУ И КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

9.1 К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, достигшие 18 лет, сдавших экзамены по технике безопасности и изучившие «Инструкцию по эксплуатации ИК» и настоящую инструкцию.

9.2 Операторы, эксплуатирующие ИК, должны знать технологическую схему, назначение всех приборов и устройств, входящих в систему, задвижек и вентиляей, выполнять все требования инструкции по эксплуатации ИК, точно выполнять необходимые переключения в аварийных ситуациях.

10. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

10.1 Пневмосистемы ПС_{Др} и ПС_р должны отвечать требованиям п.6 ГОСТ 8.586.5 и проекту на соответствующий ИК.

10.2 Все применяемые средства измерений должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений, должны иметь действующие свидетельства о поверке в соответствии с ПР 50.2.006.

10.3 Рабочие параметры измеряемой среды:

Природный газ по ГОСТ 5542.

10.4 Соединительные линии пневмосистем могут быть изолированы и не изолированы.

10.5 Проверка герметичности ПС_{Др} и ПС_р производится один раз в месяц.

10.6 Проверку герметичности ПС_{Др} и ПС_р, проводят при значении расхода в ИТ на момент проверки (ПР 51 – 00159093 – 025).

10.7 Контроль герметичности ПС_{Др} и ПС_р проводят при существующих значениях объемного расхода (перепада давления), давления и температуры на момент проведения контроля.

10.8 Проверку и контроль герметичности проводит ведомственное метрологическое подразделение, с участием представителя соответствующей службы предприятия поставщика природного газа.

11. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ И КОНТРОЛЮ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

11.1 *Перед началом проверки герметичности осуществляют:*

- проверку соответствия ПС_{Др} и ПС_р каждого ИК требованиям их паспортов (схемам);
- проверку наличия документов или отметок допускающих ПП_{Др} и ПП_р к измерениям Δp и p ;
- подготовку протоколов проверки герметичности;
- составление план-карты ПС_{Др} и ПС_р для отметки возможных дефектов (мест утечки газа);
- стравливание газа из каждой соединительной линии ПС;
- устранение обнаруженных дефектов в соответствии с план – картой соответствующей ПС_{Др} и ПС_р;
- подачу давления в проверяемую ПС_{Др} или ПС_р.

11.1.1 План-карта отметки возможных мест утечки газа представляет собой принципиальную схему ПС_{Др} или ПС_р с указанием мест утечки газа и их описанием (наименование элемента, результатов обнаружения утечки газа).

Заполнение план-карты осуществляют в режиме эксплуатации ПС_{Др} и ПС_р по результатам визуального наблюдения при использовании мыльной эмульсии или по показаниям течеискателя.

11.1.2 По окончании заполнения план-карты проводят продувку каждой соединительной линии ПС_{Др} при закрытых разъединительных кранах ВБ каждого ПП_{Др}. Через десять секунд продувки закрывают разъединительные краны у диафрагмы, при этом давление в ПС_{Др} становится равным атмосферному.

11.1.3 В соответствии с план-картой устраняют дефекты, продувочные заглушки (краны) закрывают и открывают разъединительные краны на КОД(+) и КОД(-).

11.1.4 Приводят ВБ рабочего ПП_{Др} в эксплуатационное состояние, для чего открывают усредняющий вентиль, затем разъединительные краны ВБ, а затем усредняющий вентиль закрывают.

11.1.5 Закрывают разъединительные краны на КОД(+) и КОД(-), приводя ПС в статическое состояние.

11.2. *Перед началом контроля герметичности осуществляют:*

- изготовление необходимых элементов для РС отбора давления (п.п.4.6);
- монтаж РС отбора давлений на ИТ каждого ИК ;
- монтаж и настройку ППЭ_{Др} и ППЭ_р ;

- подготовку протоколов контроля герметичности;
- подачу давления в ПС_{Др} и ПС_р;
- проверку герметичности ПС_{ЭДр}.

11.2.1 Монтаж РС производят согласно п.п.4.6 и схемам приложения А при отсутствии давления в линиях ПС_{Др}.

11.2.2 По окончании монтажа РС пневмосистемы ПС_{Др} и ПС_р приводят в рабочее состояние при закрытых и заглушенных разъединительных кранах тройников.

11.2.3 Перед началом контроля герметичности ПС_{Др} или ПС_р к разделительным кранам РС присоединяют и настраивают, соответственно, ПП_{ЭДр} или ПП_{Эр}, согласно со схемами приложения А.

Настройку ПП_{ЭДр} или ПП_{Эр} проводят по соответствующим руководствам по эксплуатации.

12. ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ПС_{Др} И ПС_р.

12.1 Проверка герметичности ПС_{Др}.

12.1.1 Проверяют отсутствие перетоков газа через уравнильный клапан ВН вентильного блока ПП_{Др}:

12.1.1.1 Тщательно проверяют отсутствие утечек в разъемных соединениях ВБ и устраняют их.

12.1.1.2 Закрывают разъединительные краны КР1, 2 вентильного блока и ВН (если он был открыт).

12.1.1.3 Затем, через каждые пять минут в течении 30 мин (7 точек измерений) регистрируют показания ПП_{Др} (Δp_i) либо с дисплея ПП_{Др}, либо с вычислителя. Результаты измерений Δp_i заносят в протокол (приложение В).

12.1.1.4 Если значение $\delta_{Др}$ в конце измерений, определенное по формуле (7.2), не превысит $\delta_{Др} \leq 0,1\%$ то ВН признают герметичным.

Если значение $\Delta_{Др} > 0,1\%$ то ВН признают негерметичным и подлежащим замене.

12.1.2 Открывают разъединительные краны КР1, 2 вентильного блока и закрывают разъединительные краны КР4 и КР5 у диафрагмы (см. приложение А2).

12.1.3 Затем, через каждые пять минут в течении 60 мин. ($n=15$ - точек измерений) регистрируют показания ПП_{Др} (Δp_i) либо с дисплея ПП_{Др}, либо с вычислителя. Результаты измерений Δp_i заносят в протокол (приложение Г).

12.1.4 Используя полученный массив значений Δp_i рассчитывают значения $\delta_{Др i}$ и $\delta_{Др}$ по формулам (7.1) и (7.2), которые заносят в протокол.

12.1.5 Рассчитанное значение $\delta_{\Delta p}$ сравнивают с установленными требованиями (таблица 2).

Если значение $\delta_{\Delta p}$ в конце измерений не превысит $\delta_{\Delta p} \leq 0,3\%$, то ПС_{Δp} признают герметичной.

Если значение $\delta_{\Delta p}$ будет находиться в диапазоне $0,3\% < \delta_{\Delta p} \leq 0,5\%$, то ПС_{Δp} признают условно герметичной и допускают к временной эксплуатации. Окончательное решение о герметичности ПС_{Δp} должно принимать после выполнения операций по п.п. 13, не позднее чем через неделю.

Если значения $\delta_{\Delta p} > 0,5\%$, то ПС_{Δp} признают негерметичной и требующей ремонта или реконструкции.

12.1.6 По окончании проверки герметичности открывают краны КР4,5 переводя ПС_{Δp} в режим эксплуатации.

12.2 Проверка герметичности ПСр.

12.2.1 Проверка герметичности ПСр ИК может производиться как одновременно с проверкой ПС_{Δp}, так и отдельно. Перед началом проверки разъединительный кран КР6 у диафрагмы закрывают (см. приложение А2б).

Обнаруживают места возможных утечек газа в ПСр и устраняют их.

12.2.3 Производят регистрацию p_i либо с дисплея ППр, либо с монитора вычислителя через каждые 5 минут, в течении 30 минут. Результаты измерений заносят в протокол (приложение Д).

12.2.4 Вычисляют значения δp_i и δp по формулам (7.3) и (7.4) и заносят в протокол.

12.2.5 Рассчитанное значение δp сравнивают с установленными требованиями (таблица 2).

Если значение δp в конце измерений не превысит $\delta p \leq 0,3\%$, то ПСр признают герметичной.

Если значение δp будет находиться в диапазоне $0,3\% < \delta p \leq 0,5\%$, то ПСр признают условно герметичной и допускают к временной эксплуатации. Окончательное решение о герметичности ПСр должно принимать после выполнения операций по п.п. 13, не позднее чем через неделю.

Если значения $\delta p > 0,5\%$, то ПСр признают негерметичной и требующей ремонта или реконструкции.

12.2.6 По окончании проверки герметичности ПСр на ИК “ГРП – 6” открывают КР6 на КОД (р+), переводя ПСр в режим эксплуатации.

13. КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

13.1 Контроль герметичности, как указано в п.п.5.2.6., проводят при признании ПСдр или ПСр условно герметичной. (см. п.5, п.12).

13.2 *Контроль герметичности ПСдр*

13.2.1 При контроле осуществляют одновременную регистрацию Δp_i и $\Delta p_{Эi}$ через каждые 5 минут в течении двух часов (минимальное отчетное время). В этом случае число измерений будет $n=24$.

Значения Δp_i измеряют с помощью ППдр, находящегося на момент контроля в режиме измерения, а $\Delta p_{Эi}$ - с помощью ППЭдр.

Значения Δp_i , $\Delta p_{Эi}$ заносят в протокол (приложение Е).

13.2.2 По результатам измерений в соответствии с формулами (Б3), (Б5), (Б6), (Б9) рассчитывают значение $U'_{кидр}$.

Результаты обработки и значение $U'_{кидр}$ заносят в протокол.

13.2.3. ассчитывают среднее значение Δp за время измерений по формуле:

$$\Delta p = \frac{\sum_{i=1}^n \Delta p_i}{n}, \quad (13.1)$$

и заносят в протокол.

13.2.4 По формулам (Б15) и (Б16), конкретный вид которых приведен в таблице Б.2, с использованием среднего значения Δp определяют диапазон изменения $U'_{кидр}$ в виде неравенств, которые также заносят в протокол.

13.2.5 По рассчитанному значению $U'_{кидр}$ (п.п.13.2.2.), в соответствии с п.п. 7.2 и приложением Б, принимают решение о степени герметичности ПСдр, которые заносят в протокол.

13.3 *Контроль герметичности ПСр*

13.3.1 При контроле ПСр осуществляют одновременные измерения p_i и $p_{Эi}$ через каждые 5 минут в течении двух часов, значения которых заносят в протокол (приложение Ж).

13.3.2 Значения p_i измеряют с помощью ППр, находящегося в режиме измерения, а $p_{Эi}$ - с помощью ППЭр.

13.3.3 По результатам измерений, в соответствии с формулами (Б4), (Б7), (Б8), (Б10) рассчитывают значение $U'_{кир}$.

Результаты обработки и значение $U'_{кир}$ заносят в протокол.

13.3.4 Рассчитывают среднее значение p по формуле:

$$p = \frac{\sum_{i=1}^n p_i}{n}, \quad (13.2)$$

и заносят в протокол.

13.3.5 По формулам (Б17), (Б18), конкретный вид которых приведен в таблице Б.2, с использованием среднего значения p , определяют диапазоны изменения $U'_{\text{кир}}$ в виде неравенств, которые также заносят в протокол.

13.3.6 По рассчитанному значению $U'_{\text{кир}}$ (13.3.3) и неравенствам в соответствии с приложением Б принимают решение о степени герметичности ПСр, которое заносят в протокол.

13.4 *Периодическая поверка средств измерения ИК.*

13.2.1 Средства измерения ПП_{Др} (ПП1_{Др}, ПП2_{Др}, ПП3_{Др}), ПП_р и ППЭ_{Др}, ППЭ_р должны быть поверены в соответствии с ПР 50.2.006.

13.2.2 Периодическую поверку данных средств измерений проводят по соответствующим методикам поверки через установленные межповерочные интервалы.


14. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

14.1 Результаты проверки герметичности ПС_{Др} и ПС_р каждого ИК оформляют в виде протоколов (приложение В, Г, Д).

14.2 Результаты контроля герметичности ПС_{Др} и ПС_р оформляют в виде протоколов (приложение Е, Ж).

14.3 Срок хранения протоколов по п.п. 14.1 – один год, по п.п. 14.2 – два года.

a)



6)

Рис.А. Схемы монтажа РС и подсоединения ППЭ_{Др} и ППЭ_Р при проведении контроля ПС_{Др} и ПС_Р: а- 1 вариант, б- 2 вариант.

Установление приписанных характеристик и требования к ним при контроле герметичности

Б.1. Установление приписанных характеристик

Б.1.1. В соответствии с назначением настоящей МВИ (п.1) и принятым методом определения герметичности, а также положениями ГОСТ 8.009, ГОСТ 8.586.5 (п.10) установим, что в качестве приписанных характеристик при контроле результатов проверки герметичности, приняты дополнительные составляющие неопределенности (относительной погрешности) измерений перепада давления $U'_{кидр}$ и абсолютного давления $U'_{кир}$.

Б.1.2. В соответствии с п.п. 2.2 МИ 2440 и п.п. 10 ГОСТ 8.586.5 по составу (свойствам) и учету $U'_{кидр}$ и $U'_{кир}$ отнесем к двум группам:

- с *пренебрежительно малыми значениями*, т.е. для значений $U'_{кидр}$ и $U'_{кир}$ находящихся в диапазоне:

$$U'_{кидр} < U'_{кидр\min},$$

$$U'_{кир} < U'_{кир\min}.$$

В этом случае значениями $U'_{кидр}$ и $U'_{кир}$ пренебрегают, а ПСдр и ПСр признают герметичными.

- с *малыми значениями*, т.е. для значений $U'_{кидр}$ и $U'_{кир}$ находящихся, в диапазоне:

$$U'_{кидр\min} \leq U'_{кидр} \leq U'_{кидр\max},$$

$$U'_{кир\min} \leq U'_{кир} \leq U'_{кир\max}.$$

В этом случае ПСдр и ПСр признают *условно герметичными*, а величины $U'_{кидр}$ и $U'_{кир}$, измеренные при контроле герметичности, учитывают при расчете составляющей неопределенности (погрешности), результатов измерений, соответственно, перепада давления (п.п. 10.3.4 ГОСТ 8.586.5) и абсолютного давления (п.п. 10.3.5 ГОСТ 8.586.5).

Б.1.3. Учет значений $U'_{кидр}$ и $U'_{кир}$, если они относятся ко второй группе, при расчете неопределенности измерения перепада давления ($U'_{\Delta p}$) и абсолютного давления (U'_p) необходимо осуществлять по формулам:

$$U'_{\Delta p} = 0,5 \left[\left(\gamma_{\Delta p_1} \frac{\Delta p_B}{\Delta p} \right)^2 + (U'_{ки\Delta p})^2 + \left(\gamma_{\Delta p_2} \frac{\Delta p_B}{p} \right)^2 \right]^{0,5} \quad (\text{Б.1})$$

$$U'_p = 0,5 \left[\left(\gamma_{p_1} \frac{p_B}{p} \right)^2 + (U'_{киp})^2 + \left(\gamma_{p_2} \frac{p_B}{p} \right)^2 \right]^{0,5} \quad (\text{Б.2})$$

где: $\gamma_{\Delta p_1}, \gamma_{\Delta p_2}$ – соответственно, приведенная погрешность ППДр и канала измерения Δp вычислителя;

$\Delta p_B, \Delta p_H$ – верхний и нижний предел измерений ППДр;

Δp – значения результата измерения перепада давления.

$\gamma_{p_1}, \gamma_{p_2}$ – соответственно, приведенная погрешность ППр и канала измерения p вычислителя;

p_B, p_H – верхний и нижний предел измерений ППр;

p – значение результата измерения абсолютного давления.

Б.1.4. Значение $U'_{киДр}$ и $U'_{кир}$ определяют по следующим соотношениям:

$$U'_{киДр} = \delta_{\Delta p} + \theta_{\Delta p} \quad (\text{Б.3})$$

$$U'_{кир} = \delta_p + \theta_p, \quad (\text{Б.4})$$

где: $\delta_{\Delta p}, \delta_p$ – соответственно, неучтенные систематически составляющие неопределенности $U'_{киДр}$ и $U'_{кир}$, %,

$\theta_{\Delta p}, \theta_p$ – соответственно, случайные составляющие неопределенности $U'_{киДр}$ и $U'_{кир}$, %.

Б.1.4.1. Значения $\delta_{\Delta p}, \delta_p$ рассчитывают по формулам:

$$\delta_{\Delta p} = \bar{D}_{\Delta p} = \frac{\sum_{i=1}^n D_{\Delta p_i}}{n}, \quad (\text{Б.5})$$

$$D_{\Delta p_i} = \frac{\Delta p_i - \Delta p_{i2}}{\Delta p_{i2}} \cdot 100; \quad (\text{Б.6})$$

$$\delta_p = \bar{D}_p = \frac{\sum_{i=1}^n D_{p_i}}{n}, \quad (\text{Б.7})$$

$$D_{p_i} = \frac{p_i - p_{i2}}{p_{i2}} \cdot 100, \quad (\text{Б.8})$$

где: $\Delta p_i, p_i$ – соответственно, результаты измерений перепада давления и абсолютного давления с помощью ППДр и ППр, (кПа, МПа) в каждой i -ой точке измерений;

$\Delta p_{i2}, p_{i2}$ – соответственно, результаты измерений перепада давления и абсолютного давления с помощью ППЭдр и ППЭр (кПа, МПа) в каждой i -ой точке измерений;

$D_{\Delta p_i}, D_{p_i}$ - соответственно, относительное отклонение результатов измерений Δp_i и $\Delta p_{i3}, p_i$ и p_{i3} , %.

$\bar{D}_{\Delta p}, \bar{D}_p$ - соответственно, средние значения отклонений $D_{\Delta p_i}$ и D_{p_i} за время измерений $\Delta \tau$.

Б.1.4.2. Значения $\theta_{\Delta p}$ и θ_p рассчитывают по формулам:

$$\theta_{\Delta p} = k \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (D_{\Delta p_i} - \bar{D}_{\Delta p})^2}{n-1}}, \quad (\text{Б.9})$$

$$\theta_p = k \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (D_{p_i} - \bar{D}_p)^2}{n-1}}, \quad (\text{Б.10})$$

где: k – коэффициент Стьюдента, определяемый из таблицы Б1:

Таблица Б1. Коэффициенты Стьюдента

n-1	16	18	20	22	24	26	28	30
k	2.120	2.101	2.086	2.074	2.064	2.056	2.048	2.043

Б.2. Требования к установленным характеристикам

Б2.1. Требования к нормирующим значениям ($U'_{ки\Delta p_{min}}$, $U'_{ки\Delta p_{max}}$) и ($U'_{киr_{min}}$, $U'_{киr_{max}}$) определены исходя из значений неопределенности (относительной погрешности) измерения перепада давления $U'_{\Delta p}$ и абсолютного давления U'_p для конкретного ИК, а также существующих рекомендаций по определению пренебрежимо малых величин параметра (погрешности).

Б.2.2. Величину неопределенности (относительной погрешности) результатов измерения перепада давления $U'_{\Delta p}$ (п.п. 10.3.4 ГОСТ 8.586.5) рассчитывают по формуле:

$$U'_{ки\Delta p} = 0,5 \left[\left(\gamma_{\Delta p_1} \frac{\Delta p_B - \Delta p_H}{\Delta p} \right)^2 + \left(\gamma_{\Delta p_2} \frac{\Delta p_B - \Delta p_H}{\Delta p} \right)^2 \right]^{0,5}, \quad (\text{Б.11})$$

а величину неопределенности (относительной погрешности) результатов измерений абсолютного давления $U'_{киr}$ (п.п. 10.3.5 ГОСТ 8.586.5) по формуле:

$$U'_{киr} = 0,5 \left[\left(\gamma_{P_1} \frac{P_B - P_H}{P} \right)^2 + \left(\gamma_{P_2} \frac{P_B - P_H}{P} \right)^2 \right]^{0,5}, \quad (\text{Б.12})$$

где принятые обозначения соответствуют формулам (Б.1), (Б.2).

Б.2.3. Устанавливаем соотношение между значениями граничных погрешностей неравенств п.п.Б.1.2 и соответственно, $U'_{\Delta p}$ и U'_p в виде:

$$U'_{ки\Delta p_{min}} : U'_{ки\Delta p_{max}} : U'_{\Delta p} = 1 : 3 : 9; \quad (Б.13)$$

$$U'_{киp_{min}} : U'_{киp_{max}} : U'_p = 1 : 3 : 9. \quad (Б.14)$$

Б.2.4 С учетом п.п. Б.2.2 и Б.2.3 формулы для граничных погрешностей будут выглядеть следующим образом:

$$U'_{ки\Delta p_{max}} \approx K_{max} \cdot U'_{\Delta p} = 0,3\gamma_{\Delta p} \frac{\Delta p_B}{\Delta p}; \quad (Б.15)$$

$$U'_{ки\Delta p_{min}} \approx K_{min} \cdot U'_{\Delta p} = 0,1\gamma_{\Delta p} \frac{\Delta p_B}{\Delta p}, \quad (Б.16)$$

и

$$U'_{киp_{max}} \approx K_{max} \cdot U'_p = 0,3\gamma_p \frac{p_B}{p}; \quad (Б.17)$$

$$U'_{киp_{min}} \approx K_{min} \cdot U'_p = 0,1\gamma_p \frac{p_B}{p}, \quad (Б.18)$$

где K_{min} , K_{max} - коэффициент степени герметичности.

Б.2.5 Для удобства пользования данными п.п.Б.2.4 граничные условия, отвечающие п.п.Б.1.2 сведены в таблицу Б.2.

Таблица Б.2. Граничные условия при контроле герметичности

№ п.п	Тип пневмосистемы			Степень герметичности пневмосистемы
	ПС _{Δp}	ПС _p		
1	$U'_{киΔp} \leq 0,05 \frac{\Delta p_B}{\Delta p}$	$U'_{киp} \leq 0,05 \frac{p_B}{p}$	$U'_{киp} \leq 0,1 \frac{p_B}{p}$	<i>герметична</i>
2	$0,05 \frac{\Delta p_B}{\Delta p} < U'_{киΔp} \leq 0,15 \frac{\Delta p_B}{\Delta p}$	$0,05 \frac{p_B}{p} < U'_{киp} \leq 0,15 \frac{p_B}{p}$	$0,1 \frac{p_B}{p} < U'_{киp} \leq 0,3 \frac{p_B}{p}$	<i>условно герметична</i>
3	$0,15 \frac{\Delta p_B}{\Delta p} < U'_{киΔp}$	$0,15 \frac{p_B}{p} < U'_{киp}$	$0,3 \frac{p_B}{p} < U'_{киp}$	<i>негерметична</i>

**Форма протокола
по определению перетока газа
в уравнительном вентиле**

Протокол УВН № _____

от _____
число, месяц, год

ИК _____,
наименование

ИТ _____
рабочий (резервный)

ППДр _____, $\gamma_{\Delta p}$ = _____ %, Δp_B = _____ МПа
номер в схеме, модель, зав. номер,

$p_{абс}$ = _____ МПа, t = _____ °С, $t_{ос}$ = _____ °С.

Номер i-ой точки измерения	1	2	3	4	5	6	n=7
Δp_i (кПа)							
$\delta_{\Delta p_i}$, %							

$\delta_{\Delta p}$ = _____ %, значение $\delta_{\Delta p}$ отвечает условию _____ ($\leq$) $\delta_{\Delta p}(\leq)$ _____

ВН _____
герметичен (негерметичен)

От потребителя газа

От предприятия поставщика газа

Должность:

Должность:

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

**Форма протокола
проверки герметичности ПСДр**

Протокол ПГ № _____
проверки герметичности ПСДр

от “ ____ ” _____ г.

ИК _____,
наименование

ИТ _____
рабочий (резервный)

ППДр _____, $\gamma_{Др}$ = _____ %, $p_{В}$ = _____ МПа
номер в схеме, модель, зав.номер,

q = _____ $\text{нм}^3/\text{ч}$, $p_{абс}$ = _____ МПа, t = _____ $^{\circ}\text{C}$, $t_{ос}$ = _____ $^{\circ}\text{C}$.

Номер i-ой точки измерения	1	2	3		n=15
Δp_i (кПа)					
$\delta_{\Delta p_i}$, %					

$\delta_{\Delta p}$ = _____ %, значение $\delta_{\Delta p}$ отвечает условию _____ ($\leq$) $\delta_{\Delta p}(\leq)$ _____

ПСДр _____
герметична, условно герметична, негерметичная

От потребителя газа

От предприятия поставщика газа

Должность:

Должность:

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

**Форма протокола
проверки герметичности ПСр**

Протокол ПГ № _____
проверки герметичности ПСр

от “ ____ ” _____ г.

ИК _____,
наименование

ИТ _____
рабочий (резервный)

ППр _____, γ_p = _____ %, p_B = _____ МПа
номер в схеме, модель, зав.номер

q = _____ $\text{нм}^3/\text{ч}$, $p_{\text{абс}}$ = _____ МПа, t = _____ $^{\circ}\text{C}$, $t_{\text{ос}}$ = _____ $^{\circ}\text{C}$.

Номер i-ой точки измерения	1	2	3		n=15
p_i (кПа)					
δp_i , %					

δp = _____ %, значение δp отвечает условию _____ ($\leq$) $\delta p(\leq)$ _____

ПСр _____
герметична, условногерметична, негерметичная

От потребителя газа

От предприятия поставщика газа

Должность:

Должность:

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

Форма протокола
контроля герметичности ПСДр

Протокол КГ № _____
контроля герметичности ПСДр

от “ ____ ” _____ г.

ИК _____,
наименование

ИТ _____
рабочий (резервный)

ППДр _____, $\gamma_{Др} =$ _____ %, $p_{В} =$ _____ кПа
номер в схеме, модель, зав.номер,

ППЭДр _____, $\gamma_{ДрЭ} =$ _____ %, $p_{ВЭ} =$ _____ кПа
модель, зав.номер,

$q =$ _____ $\text{нм}^3/\text{ч}$, $p_{абс} =$ _____ МПа, $t =$ _____ $^{\circ}\text{C}$, $t_{ос} =$ _____ $^{\circ}\text{C}$.

Номер i-ой точки Параметр (ф-ла)	1	2	3		n= _____
Δp_i (кПа)					
$\Delta p_{iэ}$ (кПа)					
$\Delta p_i - \Delta p_{iэ}$ (кПа)					
$D_{Др_i}$ (Б.6), %					
$\delta_{Др}$ (Б.5), %				Значение $U'_{киДр}$ отвечает условию: _____ $U'_{киДр}$ _____	
$\theta_{Др_i}$ (Б.9), %					
$U'_{киДр}$ (Б.3), %					
Δp (13.1), кПа					
$U'_{киДр\min}$ (Б.16), %					
$U'_{киДр\max}$ (Б.15), %					

ПСДр _____
герметична, условно герметична, негерметичная

От потребителя газа
Должность:

От предприятия поставщика газа
Должность:

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

**Форма протокола
контроля герметичности ПСр**

Протокол КГ № _____
контроля герметичности ПСр

от “ ____ ” _____ г.

ИК _____,
наименование

ИТ _____
рабочий (резервный)

ППр _____, $\gamma_p =$ _____ %, $p_B =$ _____ МПа
номер в схеме, модель, зав.номер,

ППЭр _____, $\gamma_{pэ} =$ _____ %, $p_{Bэ} =$ _____ МПа
модель, зав.номер,

$q =$ _____ $\text{нм}^3/\text{ч}$, $p_{абс} =$ _____ МПа, $t =$ _____ $^{\circ}\text{C}$, $t_{ос} =$ _____ $^{\circ}\text{C}$.

Номер i-ой точки Параметр (ф-ла)	1	2	3		n= _____
p_i (МПа)					
$p_{iэ}$ (МПа)					
$p_i - p_{iэ}$ (МПа)					
Δp_i (Б.8), %					
δp (Б.7), %	Значение $U'_{кир}$ отвечает условию: _____ $U'_{кир}$ _____				
θp_i (Б.10), %					
$U'_{кир}$ (Б.4), %					
p (13.2), МПа					
$U'_{кидр_{min}}$ (Б.17), %					
$U'_{кидр_{max}}$ (Б.18), %					

ПСр _____
герметична, условно герметична, негерметичная

От потребителя газа
Должность:

От предприятия поставщика газа
Должность:

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.