

УДК 621.043,4.063

Группа Г-18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10397-71
ОСТ 1 10398-71

На 4 страницах

КРЕСТОВИНЫ ПЕРЕХОДНЫЕ В СБОРЕ Конструкция и размеры

Взамен 6535А, 6536А

Распоряжением Министерства от 18 февраля 1972 г. № 087-16


срок введения установлен с 1/IX 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ИЗДЕЛИЕ ПО ОСТ 1 10387-71, ОСТ 1 10388-71 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМО
С ИЗДЕЛИЕМ ПО ОТРАСЛЕВОЙ НОРМАЛИ 6535А, 6536А

1. Настоящий стандарт распространяется на крестовины переходные в сборе, предназначенные для соединения трубопроводов по внутреннему конусу с обжимными гайками.

2. Конструкция и размеры переходных крестовин в сборе должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



Размеры в мм									
Наружный диаметр труб		Обозначение крестовины переходной в сборе	Применяемость	D Пред. откл. +0,2 -0,1	L	Поз. 1	Поз. 2	Масса 100 шт., кг	
D _н	D _{н1}					Крестовина переходная	Гайка обжимная		
						Количество			
						1	1		
						Обозначение			
6	8	6-8-ОСТ 1 10397-71	15,6	53,5	6-8-ОСТ 1 10419-71	6-ОСТ 1 10427-71	7,10		
		6-8-ОСТ 1 10398-71			6-8-ОСТ 1 10420-71	6-ОСТ 1 10428-71			
	10	6-10-ОСТ 1 10397-71		55,6	6-10-ОСТ 1 10419-71	6-ОСТ 1 10427-71	6,78		
		6-10-ОСТ 1 10398-71			6-10-ОСТ 1 10420-71	6-ОСТ 1 10428-71			
8	12	8-10-ОСТ 1 10397-71	17,6	57,5	8-10-ОСТ 1 10419-71	8-ОСТ 1 10427-71	8,66		
		8-10-ОСТ 1 10398-71			8-10-ОСТ 1 10420-71	8-ОСТ 1 10428-71			
	14	8-12-ОСТ 1 10397-71		57,5	8-12-ОСТ 1 10419-71	8-ОСТ 1 10427-71	9,80		
		8-12-ОСТ 1 10398-71			8-12-ОСТ 1 10420-71	8-ОСТ 1 10428-71			
10	16	8-14-ОСТ 1 10397-71	19,3	60,0	8-14-ОСТ 1 10419-71	8-ОСТ 1 10427-71	10,13		
		8-14-ОСТ 1 10398-71			8-14-ОСТ 1 10420-71	8-ОСТ 1 10428-71			
	12	10-12-ОСТ 1 10397-71		60,0	10-12-ОСТ 1 10419-71	10-ОСТ 1 10427-71	10,14		
		10-12-ОСТ 1 10398-71			10-12-ОСТ 1 10420-71	10-ОСТ 1 10428-71			
12	14	10-14-ОСТ 1 10397-71	21,3	62,5	10-14-ОСТ 1 10419-71	10-ОСТ 1 10427-71	10,85		
		10-14-ОСТ 1 10398-71			10-14-ОСТ 1 10420-71	10-ОСТ 1 10428-71			
	16	10-16-ОСТ 1 10397-71		62,5	10-16-ОСТ 1 10419-71	10-ОСТ 1 10427-71	12,19		
		10-16-ОСТ 1 10398-71			10-16-ОСТ 1 10420-71	10-ОСТ 1 10428-71			
14	18	12-14-ОСТ 1 10397-71	23,2	64,5	12-14-ОСТ 1 10419-71	12-ОСТ 1 10427-71	12,18		
		12-14-ОСТ 1 10398-71			12-14-ОСТ 1 10420-71	12-ОСТ 1 10428-71			
	20	12-16-ОСТ 1 10397-71		64,5	12-16-ОСТ 1 10419-71	12-ОСТ 1 10427-71	13,14		
		12-16-ОСТ 1 10398-71			12-16-ОСТ 1 10420-71	12-ОСТ 1 10428-71			
16	22	12-18-ОСТ 1 10397-71	25,2	65,0	12-18-ОСТ 1 10419-71	12-ОСТ 1 10427-71	14,83		
		12-18-ОСТ 1 10398-71			12-18-ОСТ 1 10420-71	12-ОСТ 1 10428-71			
	24	14-16-ОСТ 1 10397-71		67,5	14-16-ОСТ 1 10419-71	14-ОСТ 1 10427-71	13,64		
		14-16-ОСТ 1 10398-71			14-16-ОСТ 1 10420-71	14-ОСТ 1 10428-71			
18	26	14-18-ОСТ 1 10397-71	28,2	70,5	14-18-ОСТ 1 10419-71	14-ОСТ 1 10427-71	15,32		
		14-18-ОСТ 1 10398-71			14-18-ОСТ 1 10420-71	14-ОСТ 1 10428-71			
	28	14-20-ОСТ 1 10397-71		70,5	14-20-ОСТ 1 10419-71	14-ОСТ 1 10427-71	16,20		
		14-20-ОСТ 1 10398-71			14-20-ОСТ 1 10420-71	14-ОСТ 1 10428-71			
20	30	16-18-ОСТ 1 10397-71	28,2	73,0	16-18-ОСТ 1 10419-71	16-ОСТ 1 10427-71	17,47		
		16-18-ОСТ 1 10398-71			16-18-ОСТ 1 10420-71	16-ОСТ 1 10428-71			
	32	16-20-ОСТ 1 10397-71		73,0	16-20-ОСТ 1 10419-71	16-ОСТ 1 10427-71	18,82		
		16-20-ОСТ 1 10398-71			16-20-ОСТ 1 10420-71	16-ОСТ 1 10428-71			
22	34	18-20-ОСТ 1 10397-71	28,2	73,0	18-20-ОСТ 1 10419-71	18-ОСТ 1 10427-71	21,15		
		18-20-ОСТ 1 10398-71			18-20-ОСТ 1 10420-71	18-ОСТ 1 10428-71			
	36	18-22-ОСТ 1 10397-71		73,0	18-22-ОСТ 1 10419-71	18-ОСТ 1 10427-71	24,33		
		18-22-ОСТ 1 10398-71			18-22-ОСТ 1 10420-71	18-ОСТ 1 10428-71			

а Размер для справок.

