

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ВНЕДРЕНИЮ ГОСТ 17.2.3.02-78
«ОХРАНА ПРИРОДЫ. АТМОСФЕРА.
ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ
ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ»
РД 50-210-80**

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
1981

РАЗРАБОТАНЫ Всесоюзным научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИС)

Директор А. В. Гличев

Зам. директора по научной работе Н. И. Цибизов

Руководители темы: Л. И. Витковская, Е. А. Асиевич, И. А. Халап

Исполнители: К. М. Эфрон, А. И. Грешнев, М. Е. Голанд, Л. Г. Лейбчик, Т. В. Косыгина, З. А. Якушина, Н. И. Панченко

Главной геофизической обсерваторией им. А. И. Войкова (ГГО)

Директор Е. П. Борисенков

Руководитель темы М. Е. Берлянд

Исполнитель Р. И. Оникиул

ВНЕСЕНЫ Техническим управлением Государственного комитета СССР по стандартам и Управлением нормирования и надзора за выбросами в природную среду Госкомгидромета

Начальник Технического управления Б. Н. Лямин

Начальник Управления нормирования и надзора за выбросами в природную среду Ю. С. Цатуров

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 августа 1980 г. № 4020

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по внедрению ГОСТ 17.2.3.02—78
«Охрана природы. Атмосфера.
Правила установления
допустимых выбросов вредных веществ
промышленными предприятиями»

РД
50-210-80

Введены впервые

Утверждены Постановлением Госстандарта от 5 августа 1980 г. № 4020, срок введения установлен с 1 июля 1981 г.

Настоящие методические указания разработаны на основе ГОСТ 17.2.3.02—78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями», ГОСТ 17.0.0.01—76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения» и с учетом положений, изложенных в ГОСТ 1.20—69 «Государственная система стандартизации. Порядок внедрения государственных стандартов. Основные положения» и в «Типовых положениях о службах стандартизации» (РД 34—74).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методическое руководство внедрением ГОСТ 17.2.3.02—78 осуществляют Госстандарт и Госкомгидромет.

1.2. Организационно-методическое руководство по внедрению ГОСТ 17.2.3.02—78 в отраслях осуществляют:

головные и базовые организации по стандартизации в области защиты атмосферы или охраны природы;

головные городские и ведомственные организации по установлению предельно допустимых и временно согласованных выбросов вредных веществ (ПДВ и ВСВ) в соответствии с закрепленными за ними объектами.

1.3. Методические указания предназначены для министерств и ведомств, головных и базовых организаций по стандартизации в области защиты атмосферы или охраны природы, головных городских и ведомственных организаций по установлению ПДВ (ВСВ), осуществляющих методическое руководство работами по внедрению

ГОСТ 17.2.3.02—78, а также предприятий и организаций, выбрасывающих вредные вещества в атмосферу.

1.4. На основе настоящих методических указаний министерства и ведомства разрабатывают отраслевые методические указания, которые согласовываются с Госстандартом и Госкомгидрометом.

2. ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ ГОСТ 17.2.3.02—78 В ОТРАСЛИ

2.1. Порядок внедрения ГОСТ 17.2.3.02—78 на предприятиях определяют министерства и ведомства.

2.2. Одновременно с изданием приказа о внедрении ГОСТ 17.2.3.02—78 министерство (ведомство) утверждает план организационно-технических мероприятий по внедрению стандарта «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» на предприятиях отрасли с указанием конкретных мероприятий и исполнителей, обеспечивающих выполнение этой работы. В плане предусматривают:

разработку отраслевых методических указаний по внедрению ГОСТ 17.2.3.02—78;

проведение совещаний, семинаров, лекций и консультаций по вопросу внедрения ГОСТ 17.2.3.02—78 в отрасли;

обеспечение в установленном в министерстве порядке подведомственных предприятий (организаций) в необходимом количестве ГОСТ 17.2.3.02—78 и отраслевыми методическими указаниями по внедрению данного стандарта;

проведение комплекса мероприятий по техническому и материальному обеспечению внедрения ГОСТ 17.2.3.02—78;

проведение комплекса мероприятий по увязке отраслевой нормативно-технической документации, усовершенствованию технологических процессов, режимов работы и методов контроля за соблюдением ПДВ (ВСВ), а также подготовке кадров по обеспечению выполнения и контроля ПДВ (ВСВ) и т. д.;

проведение и выполнение в установленные сроки на подведомственных предприятиях (организациях) работ, включенных в план мероприятий по внедрению ГОСТ 17.2.3.02—78, утвержденный Госстандартом (см. справочное приложение 1);

организацию изготовления форм документов, указанных в обязательных приложениях 2 и 3 к ГОСТ 17.2.3.02—78, для подведомственных предприятий (организаций);

организацию работ по анализу и обобщению опыта внедрения и соблюдения ГОСТ 17.2.3.02—78, а также разработке предложений по его совершенствованию.

2.3. Справку по внедрению ГОСТ 17.2.3.02—78 министерства и ведомства представляют два раза в год (к 10 июля и 10 декабря) в Управление нормирования и надзора за выбросами в природную среду Госкомгидромета.

3. ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ ГОСТ 17.2.3.02—78 НА ПРЕДПРИЯТИИ

3.1. Внедрение ГОСТ 17.2.3.02—78 на предприятии проводят на основе планов организационно-технических мероприятий, разработанных в соответствии с настоящими и отраслевыми методическими указаниями по внедрению стандарта и утвержденных руководителем предприятия.

3.2. В плане организационно-технических мероприятий предусматривают:

определение источников загрязнения атмосферы на предприятии;

разработку предложений по ПДВ (ВСВ) для источников загрязнения атмосферы на предприятии и согласование их с контролирующими органами;

разработку предложений по обеспечению контроля за соблюдением ПДВ (ВСВ) на предприятии;

разработку предложений по снижению выбросов вредных веществ на предприятии;

разработку предложений по порядку работы предприятия при аварийных выбросах вредных веществ в атмосферу;

создание комиссии по внедрению ГОСТ 17.2.3.02—78 под председательством главного инженера предприятия;

предоставление заинтересованным подразделениям предприятия необходимого количества экземпляров ГОСТ 17.2.3.02—78 и отраслевых методических указаний по внедрению данного стандарта;

организацию изучения ГОСТ 17.2.3.02—78 работниками предприятия;

проверку и обновление действующей нормативно-технической документации предприятия на соответствие требованиям ГОСТ 17.2.3.02—78 при руководстве этой работой базовой организацией по стандартизации в области защиты атмосферы или охраны природы;

обеспечение подразделений предприятия необходимой нормативно-технической документацией и другими материалами по установлению ПДВ (ВСВ) и т. д.

3.3. Предложения по ПДВ (ВСВ) и мероприятиям по снижению ПДВ (ВСВ) направляют в головную ведомственную и головную городскую организацию по установлению ПДВ (ВСВ).

3.4. Завершение работ на предприятии по внедрению ГОСТ 17.2.3.02—78 оформляют актом внедрения утверждаемым руководителем предприятия с регистрацией его в территориальном органе Госстандарта и Госкомгидромета.

П Л А Н

мероприятий по внедрению ГОСТ 17.2.3.02—78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» (разработан Госкомгидрометом и утвержден Госстандартом Постановлением № 14 от 04.05.78)

Мероприятия	Исполнители	Сроки выполнения
1. Определить приоритетный список городов и промышленных районов, в которых в обязательном порядке должны быть выделены головные организации по ПДВ (ВСВ), обеспечены мероприятия по их контролю (отдельно на периоды 1978—1982 гг. и 1983—1985 гг.)	Госкомгидромет Минздрав СССР Госстандарт Госстрой СССР	1978
2. Разработать и обеспечить выполнение планов выпуска отраслевых стандартов и норм по определению параметров выбросов, в первую очередь, количества и объемов выбросов вредных веществ для источников: сернистого ангидрида, окислов азота и пыли от ТЭС; сернистого ангидрида, окислов азота, окиси углерода и пыли от основных источников предприятий черной металлургии; соединений серы, никеля, цинка, свинца, фтора, окислов азота от предприятий цветной металлургии; соединений серы, хлора, фосфора, окислов азота, аммиака от предприятий химической промышленности; соединений серы и углеводородов от предприятий нефтехимической промышленности	Минэнерго СССР Минчермет СССР Минцветмет СССР Минхимпром Миннефтехимпром Промышленные министерства	1978—1982 1978—1982 1978—1982 1978—1982 1978—1982 1980
3. Подготовить перечень отраслевых стандартов и норм по определению параметров выбросов, которые должны быть разработаны в 1981—1985 гг.	Промышленные министерства	1978—1980
4. Определить потребность выпуска приборов для контроля источников загрязнения атмосферы	Промышленные министерства	

Продолжение

Мероприятия	Исполнители	Сроки выполнения
5. Разработать мероприятия по развитию в 1981—1985 гг. мощностей приборостроительных заводов по выпуску приборов для контроля источников загрязнения атмосферы	Минприбор	1979—1980
6. Установить требования к точности контроля ПДВ (ВСВ) по основным ингредиентам загрязняющих веществ	Госкомгидромет Минздрав СССР Госстандарт Минприбор Минхимпром Минприбор Госкомгидромет	1979—1980
7. Обеспечить выполнение на современном уровне согласованной программы работ по созданию средств контроля источников загрязнения атмосферы и их метрологического обеспечения	Минхимпром Госстандарт Госстрой СССР Госкомгидромет	1980—1985
8. Подготовить предложения для Совета Министров СССР о порядке: установления головной организации по ПДВ (ВСВ) и разработки положения о ней; утверждения ПДВ (ВСВ); вывода предприятий и объектов из селитебных зон городов и других населенных пунктов, изменения профиля производства этих предприятий и объектов в случаях, когда для них невозможно устраниить или существенно уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу; согласование мероприятий по установлению ПДВ (ВСВ) с органами, осуществляющими государственный контроль за охраной атмосферы от загрязнения; рассмотрения разногласий, возникающих при установлении ПДВ (ВСВ); учета нормативов качества воздуха для растительности и животного мира; контроля за соблюдением ПДВ (ВСВ) на предприятиях; извещения об аварийных ситуациях по превышению ПДВ (ВСВ) на предприятиях и принятии мер по ликвидации их последствий	Минздрав СССР	1978—1979

Мероприятия	Исполнители	Сроки выполнения
9. Определить ведомственные головные организации по ПДВ (BCB) для предприятий отрасли расположенных в городах, указанных в п. 1 (приложения 2 и 3)	Промышленные министерства	1978—1982
10. Разработать ведомственные мероприятия по контролю за выполнением ПДВ (BCB) для основных подведомственных производств, характерных для указанных в п. 1 городов	Промышленные министерства	1978—1982
11. Подготовить предложения для органов, осуществляющих государственный контроль за охраной атмосферы от загрязнения, о порядке утверждения нормативных документов, предусмотренных п. 4.6 данного стандарта.	Госкомгидромет Минздрав СССР	1979
12. Подготовить рекомендации по определению фоновых концентраций	Госкомгидромет Минздрав СССР	1979

Приоритетные списки городов и промышленных районов, в которых в обязательном порядке должны быть выделены головные организации по ПДВ (BCB) и обеспечены мероприятия по их контролю на периоды 1978—1982 гг. и 1983—1985 гг., разработанные Госкомгидрометом, Минздравом СССР, Госстандартом даны в приложениях 2 и 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ГОРОДОВ,

в которых в обязательном порядке должны быть выделены головные организации по ПДВ (ВСВ) и обеспечены мероприятия по их контролю на период 1979—1982 гг. (разработан Госкомгидрометом и согласован с Госстандартом и Минздравом СССР)

1. Алаверды
2. Алма-Ата
3. Алмалик
4. Ангарск
5. Андижан
6. Архангельск
7. Ашхабад
8. Байкальск
9. Балаково
10. Баку
11. Безменн
12. Березники
13. Братск
14. Вильнюс
15. Воскресенск
16. Горький
17. Губаха
18. Дзержинск
(Горьковская обл.)
19. Джамбул
20. Днепродзержинск
21. Днепропетровск
22. Донецк
23. Душанбе
24. Ереван
25. Жданов
26. Запорожье
27. Зестафони
28. Иркутск
29. Казань
30. Караганда
31. Кемерово
32. Киев
33. Кировабад
34. Кишинев
35. Коканд
36. Коммунарск
37. Кохтла-Ярве
38. Краматорск
39. Красноперекопск
40. Красноярск
41. Кривой Рог
42. Куйбышев
43. Ленинград
44. Лениногорск
45. Липецк
46. Магнитогорск
47. Макеевка
48. Минск
49. Москва
50. Навои
51. Нижний Тагил
52. Новокузнецк
53. Новокуйбышевск
54. Новополоцк
55. Новороссийск
56. Новотроицк
57. Норильск
58. Одесса
59. Омск
60. Орск
61. Пермь
62. Рига
63. Рубежное
64. Рустави
65. Рязань
66. Салават
67. Саратов
68. Свердловск
69. Северодонецк
70. Селенгинск
71. Стерлитамак
72. Сумгайит
73. Сумы
74. Таллин
75. Ташкент
76. Тбилиси
77. Темиртау
78. Тольятти
79. Усолье-Сибирское
80. Усть-Каменогорск
81. Уфа
82. Фергана
83. Фрунзе
84. Харьков
85. Челябинск
86. Череповец
87. Чимкент
88. Чирчик
89. Чита
90. Ясная Поляна

ПЕРЕЧЕНЬ ГОРОДОВ,

в которых в обязательном порядке должны быть выделены
головные организации по ПДВ (ВСВ) и обеспечены мероприятия по их контролю
на период 1983—1985 гг. [разработан Госкомгидрометом и согласован с
Госстандартом и Минздравом СССР]

1. Абакан	47. Кириши
2. Актюбинск	48. Киров
3. Ангрен	49. Кировакан
4. Астрахань	50. Кировоград
5. Балахна	51. Клайпеда
6. Балхаш	52. Клин
7. Барнаул	53. Кола
8. Батуми	54. Коломна
9. Белгород	55. Комсомольск-на-Амуре
10. Бельцы	56. Корсаков
11. Благовещенск	57. Кострома
12. Брест	58. Краснодар
13. Брянск	59. Краснотурьинск
14. Валмиера	60. Кременчуг
15. Винница	61. Кстово
16. Витебск	62. Курган
17. Владивосток	63. Курган-Тюбе
18. Владимир	64. Курск
19. Волгоград	65. Кустанай
20. Волгореченск	66. Кутаиси
21. Волжский	67. Кызыл
22. Вологда	68. Ленинабад
23. Воркута	69. Лисичанск
24. Воронеж	70. Лиепая
25. Ворошиловград	71. Луцк
26. Гомель	72. Магадан
27. Гродно	73. Махачкала
28. Грозный	74. Мингечаур
29. Гурьев	75. Могилев
30. Дальнегорск	76. Мурманск
31. Даугавпилс	77. Мытищи
32. Джезказган	78. Нальчик
33. Житомир	79. Нарва
34. Зыряновск	80. Невинномысск
35. Иваново	81. Нерюнгри
36. Иваново-Франковск	82. Никель
37. Ижевск	83. Николаев
38. Искитим	84. Новгород
39. Калинин	85. Новосибирск
40. Калининград (обл.)	86. Новочеркасск
41. Калуга	87. Орджоникидзе
42. Каменск-Шахтинский	88. Орел
43. Кара-Балта	89. Оренбург
44. Каунас	90. Оха
45. Кашира	91. Орша
46. Кедайнай	92. Ош

93. Павлодар	121. Тернополь
94. Пенза	122. Ткварчели
95. Петровск-Забайкальский	123. Токмак
96. Петрозаводск	124. Тула
97. Петропавловск-Камчат- ский	125. Турсун-Заде
98. Петропавловск	126. Тюмень
99. Подольск	127. Ужгород
100. Полоцк	128. Улан-Удэ
101. Полтава	129. Ульяновск
102. Поронайск	130. Уссурийск
103. Прокопьевск	131. Ухта
104. Псков	132. Хабаровск
105. Раздан	133. Херсон
106. Ровно	134. Хмельницкий
107. Ростов-на-Дону	135. Целиноград
108. Салехард	136. Чарджоу
109. Самарканд	137. Черемхово
110. Саранск	138. Черкассы
111. Светловодск	139. Черновцы
112. Севастополь	140. Шахты
113. Северодвинск	141. Шелехов
114. Семипалатинск	142. Шяуляй
115. Симферополь	143. Щелково
116. Ставрополь	144. Электросталь
117. Старый Оскол	145. Элиста
118. Сыктывкар	146. Южно-Сахалинск
119. Таганрог	147. Якутск
120. Тамбов	148. Ялта
	149. Ярославль

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	1
2. Порядок внедрения ГОСТ 17.2.3.02—78 в отрасли	2
3. Порядок внедрения ГОСТ 17.2.3.02—78 на предприятии	3
Приложение 1. Справочное	4
Приложение 2. Справочное	7
Приложение 3. Справочное	8

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по внедрению ГОСТ 17.2.3.02—78

«Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»

РД 50-210—80

Редактор *Т. А. Киселева*

Технический редактор *О. Н. Никитина*

Корректор *В. Ф. Малютина*

Сдано в наб. 16.10.80 Подп. к печ. 03.06.81 Формат 60×90^{1/16} Бумага типографская № 2
Гарнитура литературная Печать высокая 0,75 п. л. 0,74 уч.-изд. л. Тираж 10000 Зак. 3099
Изд. № 6728/4 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.